


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

17.07.2024

Марка	BMW	Модель	X3
Год	01/01/2007	Пробег	277812 км
ВИН	X4XPС98407WA43333	Цвет	Синий
Двигатель	2996 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	10
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Ксеноновые фары Ближний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Омыватель фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Автоматический корректор фар
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Имобилайзер
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система помощи при спуске
- 33 Система курсовой устойчивости
- 34 Антипробуксовочная система
- 35 Антиблокировочная система (ABS)
- 36 Регулировка сидений водителя по высоте
- 37 Парктроник передний
- 38 Парктроник задний
- 39 Подогрев передних сидений
- 40 Передний центральный подлокотник
- 41 Память передних сидений
- 42 Мультируль
- 43 Регулировка передних по высоте
- 44 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 45 Электроподъемники передние
- 46 Электроподъемники задние
- 47 Темный салон
- 48 Отделка кожей рулевого колеса
- 49 Индикатор внешней температуры
- 50 Датчик света
- 51 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6		X		средний стоп
7			X	
8			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар; нет мотора омывателя
13		X		Щетка мажет; Не плотно прилегает; Щетка мажет; Не плотно прилегает
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
11			X	не работает автоподъемники
12		X		не работает регулировка водительского зеркала
13			X	
14			X	
16		X		Ковры не от данной модели; Ковры не от данной модели
17			X	Потертости; Потертости
18			X	Загрязненность; Загрязненность
19			X	Недостаточно холодит
21			X	
22			X	
24			X	
27		X		Загрязненность; Загрязненность
30		X		Загрязненность; Загрязненность
31		X		Растрескивание; Растрескивание
32		X		Загрязненность; Загрязненность
33		X		Загрязненность; Загрязненность
34		X		Загрязненность; потертости
35		X		Загрязненность; Загрязненность
36			X	Загрязненность; Загрязненность
37			X	Загрязненность; Загрязненность
38		X		Загрязненность; Загрязненность
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44		X		Стерта структура; Стерта структура
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен:	
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер		X		Загрязнен; Загрязнен
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП верхняя; Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум; Запотевание бачка ГУР; Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Темный цвет тормозной жидкости; Темный цвет тормозной жидкости
Комментарии, примечания					
				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен:	
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен:	
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен:	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Перегрев тормозных дисков; Микротрещины на дисках
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора правого; Замят пыльник амортизатора правый
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен:	

Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Перегрев тормозных дисков; Микротрещины на дисках; Коррозия тормозных дисков; Перегрев тормозных дисков; Микротрещины на дисках; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X	Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X		Поврежден диск передний левый; Поврежден диск передний правый; Установлена резина не по сезону; Поврежден диск передний левый; Поврежден диск передний правый; Установлена резина не по сезону
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	люфт
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X		Течь поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X		Течь хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X	Мелкие растрескивания опоры
8	Тормозные шланги, трубки		X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		отсутствуют
12	Наличие защиты картера		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал		X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	Растрескивание внутреннего левого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внешнего левого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внешнего правого пыльника переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
5	Тормозные шланги, трубки		X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	Растрескивание внутреннего левого пыльника заднего ШРУС; Растрескивание внутреннего правого пыльника заднего ШРУС; Растрескивание внешнего левого пыльника заднего ШРУС; Растрескивание внешнего правого пыльника заднего ШРУС
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				

		Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бельтюков А.Ю. Подпись:	Шахаева С.А. Подпись:	Телефон:	Дата:	