


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

16.06.2024

Марка	Hyundai	Модель	Tucson
Год	01/01/2010	Пробег	207910 км
ВИН	KMHJU81VDAU055909	Цвет	Серый
Двигатель	1995 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	1	Гарантия до	27.04.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Ремонт	
Крыло заднее правое	Ремонт	
Правая задняя стойка	Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Зад
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Блокировка задних дверей
- 17 ESP
- 18 Парктроник
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Подогрев задних сидений
- 21 Подогрев передних сидений
- 22 Передний центральный подлокотник
- 23 Мультируль
- 24 Темный салон
- 25 Отделка кожей рычага КПП
- 26 Отделка кожей рулевого колеса
- 27 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<p><u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кузьменко Д.А. Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: