


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

02.07.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2012	Пробег	157014 км
ВИН	Z94CT51DACR044362	Цвет	Красный
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2020/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 АУХ
- 11 Галогеновые фары
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Подушка безопасности пассажира
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Парктроник
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 USB порт
- 18 Подогрев передних сидений
- 19 Мультируль
- 20 Электроподъемники передние
- 21 Электроподъемники задние
- 22 Отделка кожей рычага КПП
- 23 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11	X			Не работает блок стеклоподъемников; Не работает блок стеклоподъемников
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

	Проверил:	Максимов МВ.		
	Клиент ознакомлен:			
<b>Проверка под капотом</b>				
2	Состояние приводных ремней и роликов			X
3	Состояние топливной системы/подтекание			X
4	Свечи зажигания			X
5	Катушки зажигания			X
6	Состояние подушек ДВС			X
7	Состояние подушек КПП			X
8	Состояние АКБ			X
12	Проверка генератора			X
13	Проверка стартера			X
14	Двигатель		X	
				Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X	
				Запотевание насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X
25	Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Максимов МВ.		
	Клиент ознакомлен:			
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Максимов МВ.		
	Клиент ознакомлен:			
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Максимов МВ.		

Клиент ознакомлен::		<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>		
1	Передние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные передние			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
		<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>		
1	Задние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X		Требуется очистка суппортов; Заклинили направляющие
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
		<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>		
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Шины/колесные диски		X	Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
		<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>		
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
		<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>		
1	Задняя балка (не подрамник)			X
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
		<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>		
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова		X	Замят усилитель переднего бампера.
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				
Клиент ознакомлен::				

Проверил: Клиент ознакомлен:	Максимов МВ.
---------------------------------	--------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Филиппов И.А. Подпись:		Толкачева Т.С. Подпись:	Телефон:	Дата: