


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

14.06.2024

Марка	Hyundai	Модель	ix35
Год	01/01/2011	Пробег	224973 км
ВИН	U5YZU81BCBL097998	Цвет	Черный
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2016/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая		Вмятина
Капот		Нарушение зазора
Крыло заднее правое		Нарушение зазора

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 АУХ
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Иммоилайзер
- 21 Подушки безопасности боковые
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Bluetooth
- 26 Подогрев передних сидений
- 27 Передний центральный подлокотник
- 28 Мультируль
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Электроподъемники задние
- 31 Темный салон
- 32 Датчик света
- 33 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10			X	
11			X	
13			X	
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Денисов МА
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	Загрязненность; Загрязненность
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30	X			Повреждена обивка; Порвана; Пятна грязи; Повреждена обивка; Порвана; Пятна грязи
31			X	Загрязненность; Загрязненность
32			X	Загрязненность; Загрязненность
33			X	Загрязненность; Загрязненность
34			X	Загрязненность; Загрязненность
35			X	Загрязненность; Загрязненность
36			X	Загрязненность; Загрязненность
37			X	Загрязненность; Загрязненность
38			X	Загрязненность; Загрязненность
39			X	
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	

45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя	X			Стук в двигателе; Посторонний звук при работе ДВС требует углубленная диагностика
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен:					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра; Потёртости на стенках 1цилиндра , СИЛЬНЫЕ ЗАДИРЫ НА СТЕНКАХ 2/3/4 Цилиндров ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра; Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Множественные исторические коды ошибок требует углубленная диагностика при проявлении неисправности , активные коды ошибок отсутствуют
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников,			X	

	сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал				
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Денисов МА	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Денисов МА	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кучко И.И. Подпись:		Чешуйкин А.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: