


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

09.09.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2018	Пробег	106116 км
ВИН	XW8ZZZ5NZJG219187	Цвет	Белый
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.06.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	
Капот	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	
Крыша	Вторичный окрас	
Левая передняя стойка	Вторичный окрас	
Правая задняя стойка	Вторичный окрас	
Правая передняя стойка	Вторичный окрас	
Стойка центральная левая	Вторичный окрас	
Стойка центральная правая	Вторичный частичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 7 Усилитель руля Электроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Электронная система парковки Перед + зад
- 10 Дистанционный запуск двигателя
- 11 Голосовое управление
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Светодиодные фары
- 15 Электропривод регулировки зеркал
- 16 Центральный замок
- 17 Блокировка задних дверей
- 18 Противоугонная сигнализация
- 19 Подушки безопасности боковые
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Система предотвращения столкновения
- 24 Система контроля слепых зон
- 25 Система контроля давления в шинах
- 26 Система помощи при спуске
- 27 Система курсовой устойчивости
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Электрорегулировка руля
- 31 Электропривод крышки багажника
- 32 Система старт-стоп
- 33 Система доступа без ключа
- 34 Парктроник передний
- 35 Парктроник задний
- 36 Камера заднего вида
- 37 Камера 360°
- 38 Запуск двигателя с кнопки
- 39 Навигационная система
- 40 Bluetooth
- 41 USB порт
- 42 Подогрев задних сидений
- 43 Электронная приборная панель
- 44 Подогрев передних сидений
- 45 Передний центральный подлокотник
- 46 Память передних сидений
- 47 Обогрев рулевого колеса
- 48 Электропривод складывания зеркал
- 49 Панорамная крыша
- 50 Люк
- 51 Мультируль
- 52 Турбированный двигатель
- 53 Электроподъемники передние
- 54 Электроподъемники задние
- 55 Подрулевые лепестки переключения передач
- 56 Отделка кожей рулевого колеса
- 57 Индикатор внешней температуры
- 58 Датчик света
- 59 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Зотов М.Ю. Подпись:		Шабалин Е.А. Подпись:	Телефон:	Дата: