


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

12.06.2024

Марка	Hongqi	Модель	H5
Год	01/01/2022	Пробег	22300 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	1796 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Капот		Вмятина, Скол
Крышка или дверь багажника		Нарушение зазора, Сломано
Левая фара	x	x



Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Билонас В.А. Подпись:		Кенин Д.В. Подпись:		Телефон:
				Дата: