


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.07.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Largus
Год	01/01/2020	Пробег	128837 км
ВИН	XTARS045LM1339103	Цвет	Коричневый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	06.11.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	х	х
Дверь задняя правая		Вмятина, Царапина
Капот		Многочисленные сколы
Крышка или дверь багажника		Вмятина, Царапина

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Зад
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Противоугонная сигнализация
- 21 Имобилайзер
- 22 Isofix/LATCH
- 23 ESP
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Парктроник
- 27 Система курсовой устойчивости
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Регулировка сидений водителя по высоте
- 31 Парктроник задний
- 32 Bluetooth
- 33 USB порт
- 34 Подогрев передних сидений
- 35 Мультируль
- 36 Электроподъемники передние
- 37 Электроподъемники задние
- 38 Темный салон
- 39 Отделка кожей рычага КПП
- 40 Отделка кожей рулевого колеса
- 41 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
7			X	
10			X	
11			X	
13	X			нарушена герметичность контура заднего омывателя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
20		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
28			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
13			X	
14	X			Обмасляное запотевание под крышкой ремня ГРМ и поддона ДВС. Низкий уровень масла.
16		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17		X		Уровень антифриза минимум
18			X	
19			X	

20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена

Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора; Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Наличие защиты картера			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Звягинцев О.М. Подпись:		Каленик С.А. Подпись:	Телефон:	Дата: