


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

19.06.2024

Марка	Opel	Модель	Vectra
Год	01/01/1997	Пробег	291424 км
ВИН	W0L0JBF19W1058603	Цвет	Серебристый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	12.06.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио CD-чейнджер
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Бортовой компьютер
- 10 АУХ
- 11 Галогеновые фары
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Иммобилайзер
- 14 Замок руля
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Система помощи при подъеме
- 18 USB порт
- 19 Темный салон
- 20 Индикатор внешней температуры
- 21 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Замутнение
2			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	X			Не работает
14		X		Закисла личинка; Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
2			X	
4	X			Не работает
5	X			Не работает
11			X	
12	X			Не регулируется правое Трещина на правом
16			X	
17	X			Отсутствует накладка в водительских ногах Царапины
18	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
21	X			Не работает
22			X	
24			X	
27			X	
28			X	
30	X			Проскакивает регулировка по высоте
31			X	
32			X	
33			X	
34	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
35	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
2			X	
3			X	
6	X			Вибрация при работе ДВС

7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ	X			Горит индикатор заряда
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтекаций			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Люфт шкива коленвала
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР; Запотевание насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия; Имеется коррозия
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки при выборе режимов Пробуксовка В режимах 2,3 d коробка не переключает передачи Ошибки
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибки по цз
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние			X	

пыльников, течь тормозной жидкости					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина левая; Лопнула пружина левая
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Осыпание сот
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора; Течь радиатора
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X		Запотевание переднего правого тормозного шланга; Запотевание переднего правого тормозного шланга
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт стоек заднего стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Прогорел глушитель; Следы ремонта
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ремонта заднего правого проема
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Поврежден Коррозия
7	Проверка днища кузова	X			Сквозная коррозия пола Коррозия усилителей пола Замяты усилители пола
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и				

Выкуп  
Кузов Е.М.  
Подпись:

Сахаров В.В.  
Подпись:

Телефон:

Дата: