


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

18.10.2024

Марка	Kia	Модель	K5
Год	01/01/2021	Пробег	80200 км
ВИН	XMEG3417BM0006236	Цвет	Черный
Двигатель	2497 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	08.06.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее левое		Вмятина

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Дистанционный запуск двигателя
- 17 Поддон в багажнике
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 22 Электрообогрев лобового стекла
- 23 Светодиодные фары
- 24 Электропривод регулировки зеркал
- 25 Центральный замок
- 26 Блокировка задних дверей
- 27 Противоугонная сигнализация
- 28 Иммоилайзер
- 29 Замок руля
- 30 Isofix/LATCH
- 31 ESP
- 32 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 33 Подушки безопасности боковые
- 34 Подушка безопасности пассажира
- 35 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 36 Подушка безопасности водителя
- 37 Парктроник
- 38 Система контроля слепых зон
- 39 Система контроля давления в шинах
- 40 Система помощи при подъеме
- 41 Система курсовой устойчивости
- 42 Антипробуксовочная система
- 43 Антиблокировочная система (ABS)
- 44 Система доступа без ключа
- 45 Регулировка сидений водителя по высоте
- 46 Парктроник передний
- 47 Парктроник задний
- 48 Камера заднего вида
- 49 Камера 360°
- 50 Запуск двигателя с кнопки
- 51 Лобовое стекло с подогревом
- 52 Bluetooth
- 53 USB порт
- 54 Подогрев задних сидений
- 55 Подогрев передних сидений
- 56 Передний центральный подлокотник
- 57 Электропривод складывания зеркал
- 58 Мультируль
- 59 ЭРА-ГЛОНАСС
- 60 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 61 Третий задний подлокотник
- 62 Светлый салон
- 63 Отделка кожей рулевого колеса
- 64 Индикатор внешней температуры
- 65 Датчик света
- 66 Датчик дождя
- 67 Затемненное зеркало заднего вида

68 Защита картера двигателя

69 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке  <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая			X	

	дверь				
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов АВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов АВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов АВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG				

1	- считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов АВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов АВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов АВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов АВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние				

4	звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кирпанёв Д.В. Подпись:		Карпенко О.В. Подпись:	Телефон:	Дата: