


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

16.06.2024

Марка	Daewoo	Модель	Nexia
Год	01/01/2010	Пробег	209322 км
ВИН	XMB3K32CDA091543	Цвет	Синий
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	30.06.2024/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 4 Динамики 4
- 5 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 6 Тонированные стекла
- 7 Розетка 12 V
- 8 Прикуриватель и пепельница
- 9 Бортовой компьютер
- 10 AUX
- 11 Галогеновые фары
- 12 Центральный замок
- 13 Блокировка задних дверей
- 14 USB порт
- 15 Темный салон
- 16 Лакокрасочное покрытие металлик
- 17 Велюровый салон
- 18 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
2	Звуковой сигнал	X			Не работает сигнал
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не работает управление ручным тормозом
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X			Повреждена обивка
28	Запасное колесо, домкрат, шатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Установлены не заводские накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя		X		Неисправен замок зажигания
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	

13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X		Мягкая тормозная педаль
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)	X			Следы ремонта; Не читается
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не регулируется направление воздуха
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники	X			Не проверялось
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Не проверялось
3	Диски тормозные/барабаны	X			Не проверялось
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Не проверялось
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не проверялось
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	

3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Решетников К.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть					
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Решетников К.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Решетников К.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних	X			Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Коррозия
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания					
Проверил:				Решетников К.В.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Кононенко А.В. Подпись:		Алиева А.А. Подпись:		Телефон:	Дата: