


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

21.06.2024

Марка	Mitsubishi	Модель	Outlander
Год	01/01/2018	Пробег	232075 км
ВИН	Z8TХТGF2VНМD52919	Цвет	Синий
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	10.06.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 АУХ
- 12 Галогеновые фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Камера заднего вида
- 19 Bluetooth
- 20 USB порт
- 21 Подогрев передних сидений
- 22 Мультируль
- 23 Отделка кожей рычага КПП
- 24 Отделка кожей рулевого колеса
- 25 Рейлинги на крыше
- 26 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Замутнение фар
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	

	сиденье				
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Проверка под капотом**

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра; Стёрлась хонинговка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом			X	

(их наличие, соответствие ПТС)					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	18 гв
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибка по батарее в ключе
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	5022 гв
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние			X	

5	звук/закусывание/подтекание Коробка переключения передач	X			Течь левого сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов МВ.  
Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов МВ.  
Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов МВ.  
Клиент ознакомлен:

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Луконин В.А. Подпись:		Харичев А.С. Подпись:	Телефон:	Дата: