


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

12.07.2024

Марка	Toyota	Модель	Camry
Год	01/01/2021	Пробег	366680 км
ВИН	XW7BN4HK10S111368	Цвет	Желтый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Обогрев сидений Передние
- 2 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 3 Усилитель руля Гидроусилитель
- 4 Электростеклоподъемники Все
- 5 Обогрев зеркал
- 6 Электропривод регулировки зеркал
- 7 Центральный замок
- 8 Иммоилайзер
- 9 ESP
- 10 Система курсовой устойчивости
- 11 Антиблокировочная система (ABS)
- 12 Камера заднего вида
- 13 Подогрев передних сидений
- 14 Мультируль
- 15 Электроподъемники передние
- 16 Электроподъемники задние
- 17 Датчик света
- 18 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
14			X	Работа наружных замков
19			X	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
3			X	Проверка работы ЦЗ
4			X	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье
6			X	Внутреннее освещение
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
21			X	Проверка стояноч. тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
24			X	Обогрев заднего стекла
25			X	Обогрев рулевого колеса
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
28			X	Запасное колесо, домкрат, шатный инструмент
29			X	ГЛОНАСС
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
34			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
35			X	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь
36			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
37			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
38			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
39			X	Состояние накладок педалей
40			X	Состояние рулевого колеса
41			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
43			X	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика
44			X	Состояние рукоятки КПП
45			X	Проверка показания одометра/Оценка пробега
46			X	Запуск двигателя
Комментарии, примечания				

	Проверил:		Романов А.В.
	Клиент ознакомлен:		
Проверка под капотом			
2	Состояние приводных ремней и роликов		X
3	Состояние топливной системы/подтекание		X
4	Свечи зажигания		X
5	Катушки зажигания		X
6	Состояние подушек ДВС		X
7	Состояние подушек КПП		X
8	Состояние АКБ		X
12	Проверка генератора		X
13	Проверка стартера		X
14	Двигатель	X	
			Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор		X
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X
Комментарии, примечания			
	Проверил:		Романов А.В.
	Клиент ознакомлен:		
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек			
Комментарии, примечания			
	Проверил:		Романов А.В.
	Клиент ознакомлен:		
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)			
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X
5	Количество сохранённых ключей		X
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X
			См.вложение
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X
Комментарии, примечания			
	Проверил:		Романов А.В.

Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ шин 80%. Горит индикация низкого давления в шинах
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание на стыке ДВС и АКПП
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кузнецов Е.М. Подпись:		Аладжян И.Т. Подпись:	Телефон:	Дата: