


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

17.06.2024

Марка	Audi	Модель	A6
Год	01/01/2005	Пробег	512170 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серый
Двигатель	2967 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	17.06.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------



Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	X			Замутнение
2			X	
3			X	
4	X			Не работает
5	X			Не горит левая подсветка номера
6	X			Замутнение
7			X	
8	X			Неисправность блока
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12			X	
13	X			Повреждена
14	X			Неисправен замок; Личинка не работает.
Комментарии, примечания				
Проверил:				Касимов С.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2	X			Не работает
3	X			Не работает
4			X	
6		X		Перегорели лампы
8		X		Отбивает люк
9		X		Посторонний звук шум/стук
11			X	
12		X		Не работает подогрев зеркал; Не складывается левое зеркало
16			X	
17	X			Посторонний звук при нажатии педали тормоза.
18			X	
19	X			Не работает АС
21	X			Не работает
22			X	
24	X			Не работает
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Растрескивание; Сильная продавленность
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости
42			X	
44			X	
45			X	
46		X		Посторонний шум при запуске двигателя от навесного оборудования; Вибрация при запуске
Комментарии, примечания				
Проверил:				Касимов С.С.

Клиент ознакомлен::		Проверка под капотом			
1	Интеркуллер		X		Загрязнен
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов)
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Течь топливных трубок
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв левой подушки; Надрыв правой подушки; Надрыв задней подушки
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Требуется замена антифриза
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель	X			Тугая педаль тормоза
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Шум насоса ГУР
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Касимов С.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Касимов С.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	05 год.
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибки в блоках ДВС, блок ручного тормоза, доп. отопителя, блок комфорта,
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Касимов С.С.

Клиент ознакомлен: _____				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	
3	Диски тормозные		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Касимов С.С.
Клиент ознакомлен: _____				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
1	Задние ступичные подшипники	X		Отсутствует болт/шпилька левой ступицы
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза	X		Имеется активная ошибка по стояночному тормозу
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Касимов С.С.
Клиент ознакомлен: _____				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	23 год
Комментарии, примечания				
Проверил:				Касимов С.С.
Клиент ознакомлен: _____				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков верхний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний передний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны; Люфт шаровой/ых опор с правой верхней стороны; Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны; Люфт шаровой/ых опор с правой верхней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X		Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X		Течь поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X		Течь хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X	
8	Тормозные шланги, трубки		X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X		Течь хвостовика редуктора; Течь сальника левого приводного вала; Течь сальника правого приводного вала
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники
12	Наличие защиты картера		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Следы масла на корпусе ДВС, АКПП, РКП.
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор
Комментарии, примечания				
Проверил:				Касимов С.С.
Клиент ознакомлен: _____				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Износ всех сб
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X		Течь хвостовика редуктора; Течь сальника левого приводного вала; Люфт в хвостовике
5	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия топливных трубок
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	Втулки, стойки износ
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины/люфт, состояние пыльников,		X	

	сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал				
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Касимов С.С.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Касимов С.С.	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Цветков А.И. Подпись:		Захаров Г.Г. Подпись:		Телефон:	Дата: