


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

04.07.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2010	Пробег	354827 км
ВИН	XM8ZZZ5NZAG106371	Цвет	Серебристый
Двигатель	1968 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	13.06.2013/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Блокировка задних дверей
- 21 Иммобилайзер
- 22 Isofix/LATCH
- 23 ESP
- 24 Подушки безопасности боковые задние
- 25 Подушки безопасности боковые
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Камера заднего вида
- 34 Bluetooth
- 35 USB порт
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 Электроподъемники передние
- 38 Электроподъемники задние
- 39 Темный салон
- 40 Отделка кожей рычага КПП
- 41 Отделка кожей рулевого колеса
- 42 Индикатор внешней температуры
- 43 Датчик света
- 44 Датчик дождя
- 45 Рейлинги на крыше
- 46 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Повреждена лампа Правая
2			X	
3			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	
9	X			Неисправна камера; Неисправна камера
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	X			Повышенный люфт кулис; Повышенный люфт кулис
12			X	
13			X	
14	X			Неисправен замок; Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
11			X	
12			X	
13			X	Регулировка ПЛ
15			X	Поясничный упор ПЛ
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	Потертости; Потертости
18	X			Повреждена обивка; Загрязненность сильная
19		X		Недостаточно холодит
21			X	
22	X			Повреждены кнопки; Не штатное головное устройство
24			X	
26			X	
27			X	Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
31		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
32		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
33		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
34			X	Загрязненность; Потертости
35			X	Загрязненность; Потертости
36			X	Загрязненность; Потертости
37			X	Загрязненность; Потертости
38			X	Загрязненность; Загрязненность
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
43		X		Стерта структура; Стерта структура
44			X	Нет данных
45	X			Горит ошибка двигателя; Горит ошибка двигателя Посторонние шумы при пуске Требуется ревизия Ремня ГРМ

Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	Загрязнен; Загрязнен
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание	X		Запотевание по топливным форсункам Неисправны свечи накала
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X	
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель		X	Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X		Имеется активная ошибка по рулевой рейке
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание	X		Требуется замена тормозной жидкости; Требуется замена тормозной жидкости
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X		Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении; Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X		Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Горит индикатор ESP на приборной панели; Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Горит индикатор ESP на приборной панели Поврежден разъем, датчик задний левый
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	Недостаточно хладогена; Нет связи по ОБД разъему
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		Нет связи по ОБД разъему Ошибки на комбинации приборов Неисправна рулевое управление/рейка Неисправен модуль/свечи накала Неисправен контроль давления в шинах Неисправен ДВС Неисправна система ABS
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X		Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X		Нет связи по ОБД разъему
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Повреждения по колесным дискам Ошибка неисправность по контролю давления в шинах
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Закусывание рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Рывки при трогании; Проскальзывания передач; Удары при переключении передач
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
15	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов АЮ.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов АЮ.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу				
Чертко Р.Ю. Подпись:		Ким И.К. Подпись:	Телефон:	Дата: