


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

18.06.2024

Марка	Skoda	Модель	Octavia
Год	01/01/1998	Пробег	369546 км
ВИН	TMVZZZ1U3W2124506	Цвет	Зеленый
Двигатель	1595 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Повреждены; Повреждены
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
5	Подсветка номера		X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние	X		Затертости; Затертости
11	Стеклоочиститель передний	X		Повышенный люфт кулис; Повышенный люфт кулис
14	Работа наружных замков	X		Не работают, повреждены
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
2	Звуковой сигнал		X	Слабый сигнал; Слабый сигнал
4	Проверка работы ЦЗ	X		Не открывается/закрывается пасс. дверь; Не открывается/закрывается пасс. дверь
5	Внутреннее освещение	X		Не работает левая лампа плафона
11	Проверка стеклоподъемников	X		Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.; Повреждена клавиша на передней правой двери
12	Проверка наружных зеркал	X		Повреждено левое зеркало Не работает регулировка левого зеркала Не работает подогрев
16	Состояние напольных ковров		X	Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов		X	Потертости, Царапины
18	Состояние обивки потолка		X	Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная; Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная
20	Проверка работы сцепления		X	
21	Проверка стояноч. тормоза		X	Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
22	Аудиосистема (мультируль)		X	Не штатное головное устройство, без мульти руля Не штатная акустическая система
24	Обогрев заднего стекла	X		Неисправен
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X		Не работает ЦЗ лючка
27	Состояние обивки багажного отделения		X	Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X		Повреждена обивка; Сильная продавленность Потертость
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X		Повреждена обивка; Сильная продавленность Потертость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	Загрязненность; Сильная продавленность Потертость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	Сильная продавленность Потертость
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X		Повреждена обивка; Потертости Загрязненность
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь	X		Повреждена обивка; Потертости Загрязненность
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь	X		Повреждена обивка; Потертости Загрязненность
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	X		Повреждена обивка; Потертости Загрязненность
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	Потертости Загрязненность
39	Состояние накладок педалей		X	Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X		Отсутствует подушка безопасности; Сработала подушка безопасности; Повреждено покрытие рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
43	Состояние рукоятки КПП		X	Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X	Нет данных
45	Запуск двигателя	X		Запах жженого масла Отсутствует индикация проверки/неисправности двс, неисправен
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня

3	Состояние топливной системы/подтекание	X		X	Течь топливного фильтра, патрубков
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладки клапанной крышки Запах жженого масла
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки; Стук рулевой рейки
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Отсутствуют подушки безопасности; Подушки безопасности сработали; Следы ремонта руля; Отсутствуют подушки безопасности; Подушки безопасности сработали; Следы ремонта руля
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Нет распечатки результатов; Отсутствует диагностический разъем на шатном месте Отсутствует индикация/проверки двс, неисправен
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Не работают преднатяжители ремней безопасности; Отсутствуют подушки безопасности в рулевом колесе; следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; Следы ремонта торпедо; Не работают преднатяжители ремней безопасности; Отсутствуют подушки безопасности в торпедо; Отсутствуют подушки безопасности в рулевом колесе; следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; Следы ремонта торпедо
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X			Не включился

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Лопнула пружина правая; Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов

Комментарии, примечания

Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники	X		Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние	X		Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Течь амортизатора правого; Течь амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза		X	Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Шины/колесные диски	X		Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X		Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	Коробка переключения передач		X	Установлена б/у коробка
6	Тормозные шланги, трубки	X		Коррозия тормозных трубок
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X		Люфт внутреннего переднего правого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор; Поврежден выпускной коллектор
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)	X		Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки	X		Коррозия трубок
5	Выхлопная система (глушитель)	X		Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия переднего подрамника; Износ повреждение сайлентблоков подрамника
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Сгнил левый порог; Сгнил правый правый; Сгнил левый порог; Сгнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X		Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:

Специалист по оценке и выкупу Киреев Т.У. Подпись:		Власов С.В. Подпись:		Телефон:	Дата:
---	--	-------------------------	--	----------	-------