


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

19.06.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Kalina
Год	01/01/2014	Пробег	188431 км
ВИН	ХТА219210Е0039074	Цвет	Красный
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	15.06.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Усилитель руля Электроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Передние
- 8 Бортовой компьютер
- 9 AUX
- 10 Галогеновые фары
- 11 Центральный замок
- 12 Иммобилайзер
- 13 Замок руля
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 USB порт
- 17 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	Установлены не оригинальные ПТФ; Установлены не оригинальные ПТФ
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
10			X	
11			X	
13	X			Не работает омыватель
14	X			Не открывается левая задняя дверь снаружи
Комментарии, примечания				
Проверил:				Макаревич АЕ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
3			X	
6			X	
9			X	
11		X		Не опускаются до конца передние стекла
12	X			Не работает регулировка правого
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления. Предельный износ
21	X			Заклинил
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Макаревич АЕ.
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом

2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Износ ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание правой подушки; Растрескивание задней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень масла ниже минимальной отметки; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Дымный выхлоп
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза; Повреждены тросы ручника; Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски		X		Разная резина по оси; Износ резины свыше 60%; Разная резина по оси; Износ резины свыше 60%

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание левого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера		X		Частично не закреплена
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят левый порог; Замят левый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется замятости днища; Имеются замятости усилителя днища; Имеется замятости днища; Имеются замятости усилителя днища

Комментарии, примечания

Проверил:	Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кутузов Е.М. Подпись:		Алиева С.М. Подпись:	Телефон:	Дата: