


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

27.06.2024

Марка	Mazda	Модель	3
Год	01/01/2008	Пробег	192000 км
ВИН	JMЗВК12Z581734971	Цвет	Черный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	02.03.2010/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Вмятина
Дверь задняя правая		Вмятина, Коррозия
Дверь передняя левая		Вмятина
Крыло заднее левое		Коррозия, Царапина
Крыло заднее правое		Вмятина
Крыло переднее правое		Коррозия, Царапина

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 AUX
- 14 ESP
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Парктроник
- 18 Регулировка сидений водителя по высоте
- 19 Парктроник передний
- 20 Парктроник задний
- 21 USB порт

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			не горит дальний
2			X	
3	X			разбиты
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
14	X			не откр багажник
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает кнопка подогрева сидений
6			X	
9			X	
11			X	
12	X			не раб регулировка водителя
16			X	
17			X	
18			X	
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
21			X	
22			X	
24			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3			X	

4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка передней подушки; Просадка задней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; посторонний звук в двс на средних оборотах / треск и лязг
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки; Стук рулевой рейки
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	GEM(Общий электронный модуль) 2 Существуют проблемы 1.B2898-0F Неисправность электрической цепи выходного сигнала контрольной лампы правого указателя поворота Память постоянных DTC - 2.B2212-0F Параметры переключателя регулировки яркости подсветки панели приборов вне рабочего диапазона Память постоянных DTC - IC (Комбинация приборов) 1 Существуют проблемы 1.U2064-FF Контрольная лампа, запрашиваемая другим модулем управления Память постоянных DTC - PCM (Модуль управления силовым агрегатом) 1 Существуют проблемы 1.P0328-FF Высокое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика детонации №1 Память постоянных DTC - EATC (Электронное автоматическое регулирование температуры) 1 Существуют проблемы 1.B1261-FF Короткое замыкание на массу в цепи датчика солнечного нагревания Память постоянных DTC
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					

1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; на пер лев колесе докатка не соотв диаметру колеса / пыльник тормозов трет о диск
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; разрушение тепловых экранов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); множественные повреждения, деформации элементов кузова и оперения, разбиты бампера. множество скрытых кузов недостатков и деформаций
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Ягья Р.Э. Подпись:		Волобуев В.В. Подпись:	Телефон:	Дата: