


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

20.06.2024

Марка	Suzuki	Модель	Grand Vitara
Год	01/01/2011	Пробег	311471 км
ВИН	JSAJTD54V00630940	Цвет	Бежевый
Двигатель	1995 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	19.06.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит
2			X	
3			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
6			X	
11			X	
12		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
16		X		Загрязненность сильная
17			X	Потертости
18		X		Загрязненность сильная
19		X		Недостаточно холодит
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27		X		Загрязненность
28			X	
30		X		Сильная продавленность; Загрязненность
31		X		Сильная продавленность; Загрязненность
32		X		Сильная продавленность; Загрязненность
33		X		Сильная продавленность; Загрязненность
34		X		Сильная продавленность; Загрязненность
35		X		Сильная продавленность; Загрязненность
36		X		Сильная продавленность; Загрязненность
37		X		Сильная продавленность; Загрязненность
38		X		Сильная продавленность; Загрязненность
39		X		Стерты накладки
40		X		Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
43		X		Стерта структура
44			X	
45	X			Шум цепи ГРМ; Стук в двигателе; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				

2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень мала ниже минимальной отметки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Эмульсия в расширительном бачке
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки; Стук рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Недостаточно хладогена
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС; Ошибки по пропускам воспламенения
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Поврежден пыльник амортизатора левый; Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера	X		Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X	
8	Тормозные шланги, трубки		X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
12	Наличие защиты картера		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Поврежден поддон двигателя
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал	X		Люфт передней крестовины; Люфт задней крестовины
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	Отсутствует тепловая защита
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X		Течь сальника левого приводного вала; Гул редуктора
5	Тормозные шланги, трубки	X		Повреждены тормозные трубки на днище кузова
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Снял левый порог; Снял правый порог
5	Проверка передней панели кузова		X	Заменен капот; Заменено переднее левое крыло; Заменено переднее правое крыло
6	Проверка задней панели кузова		X	Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X	Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания				

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Дякив В.В. Подпись:		Стражевич АИ. Подпись:	Телефон:	Дата: