


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

20.06.2024

Марка	Nissan	Модель	Pathfinder
Год	01/01/2005	Пробег	352731 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серый
Двигатель	2488 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	7
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2	X			Отсутствует кнопка
3			X	Установлены не оригинальные ПТФ
5			X	
6			X	
7			X	
9			X	Установлена не оригинальная камера
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13		X		Сломана кнопка
14	X			Не работает
16			X	
17	X			Поврежден климат и дефлекторы
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
30	X			Повреждена обивка
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом

2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Эмульсия в расширительном бачке
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники		X		Не проверялось
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	

5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Решетников К.В.		
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники		X		Не проверялось
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Решетников К.В.		
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
Комментарии, примечания					
Проверил:			Решетников К.В.		
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Решетников К.В.		
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
Комментарии, примечания					
Проверил:			Решетников К.В.		
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)	X			Сгнила рама; Сквозная коррозия
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Решетников К.В.		
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Нефёдов К.И. Подпись:		Щетнев К.В. Подпись:	Телефон:	Дата: