


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

03.07.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Niva
Год	01/01/2006	Пробег	160000 км
ВИН	X9L21230060126010	Цвет	Серый
Двигатель	1690 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	10.06.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Электростеклоподъемники Передние
- 4 Галогеновые фары
- 5 Центральный замок

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3	X			Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка
4			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	X			Не работает стоп сигнал
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла
11			X	
12			X	
13	X			Не работает мотор стеклоочистителя
14	X			Неисправен замок
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5		X		Перегорели лампы
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17	X			Повреждена
18		X		Загрязненность сильная
19			X	
20			X	
21		X		Увеличенный свободный ход
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	

33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Отсутствует
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	X			Отсутствует
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП	X			Повреждена; Требуется перетяжка покрытия ручки переключения
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки; Растрескивание передней подушки; Растрескивание задней подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП верхняя; Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание рулевой рейки; Запотевание насоса ГУР; Запотевание шланга ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор		X		Запотевание рулевого редуктора
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов; Растрескивание пыльников шаровых опор слева; Растрескивание пыльников шаровых опор справа
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевого редуктора; Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП; Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП; Запотевание заднего сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика; Запотевание левого сальника шрусс; Запотевание правого сальника шрусс; Имеются исторические ошибки по раздаточной коробке
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X		Мелкие растрескивания опоры
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора; Запотевание сальника левой оси; Запотевание сальника правой оси
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяги Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					

Проверил: Клиент ознакомлен::				Механики ХС.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеются замятости на глушителе; Отсутствуют тепловые защиты
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия переднего подрамника
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый порог
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Логвиненко Д.Р. Подпись:		Чуклов С.И. Подпись:	Телефон:	Дата: