


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

25.06.2024

Марка	Mazda	Модель	Tribute
Год	01/01/2003	Пробег	319614 км
ВИН	4F2YZ941X3KM44933	Цвет	Серый
Двигатель	2967 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	21.06.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Система курсовой устойчивости
- 3 Антипробуксовочная система
- 4 Антиблокировочная система (ABS)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Повреждены
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
3	Передние ПТФ	X		Повреждены; Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка
4	Парктроник передний		X	
5	Подсветка номера	X		Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X		Повреждены
7	Фонари заднего хода		X	
8	Парктроник задний		X	
9	Камера заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	Затертости
11	Стеклоочиститель передний		X	
12	Омыватель фар		X	
13	Стеклоочиститель задний	X		Отсутствует щетка; Не работает мотор стеклоочистителя
14	Работа наружных замков		X	
15	Доводчик передней левой двери		X	
16	Доводчик передней правой двери		X	
17	Доводчик задней правой двери		X	
18	Доводчик задней левой двери		X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок ДА
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1	Звуковой сигнал		X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье		X	
4	Проверка работы ЦЗ		X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье		X	
6	Внутреннее освещение		X	
7	Работа люка крыши		X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье		X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки	X		Скрип в рулевой колонке
10	Работа привода рег. педального узла		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
12	Проверка наружных зеркал	X		Неисправен зеркальный элемент левый; Неисправен зеркальный элемент правый; Неисправен зеркальный элемент левый; Неисправен зеркальный элемент правый
13	Электрорегулировка сидений		X	
14	Память сидений		X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж		X	
16	Состояние напольных ковров		X	
17	Состояние панели приборов		X	Царапины
18	Состояние обивки потолка		X	Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X		Не работает АС; Отсутствует фреон
20	Проверка работы сцепления		X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X		Поврежден ручник; Не работает управление ручным тормозом
22	Аудиосистема (мультируль)		X	
23	Обогрев ветрового стекла		X	
24	Обогрев заднего стекла	X		
25	Обогрев рулевого колеса		X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X		Сломана полка багажника. Царапины повреждения
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент		X	
29	ГЛОНАСС		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X	Сильная продавленность; Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	Потертость, заматость

32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, заматость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Растрескивание
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Течь топливных трубок
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь масла по периметру двигателя
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум; Течь насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)	X			Отсутствует VIN номер

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по катализатору
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещёнок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещёнок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза	X			Отсутствуют тросы ручника; Повреждены тросы ручника
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещёнок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Замятие сот
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещёнок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	

9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников дна кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор; Прогорел коллектор

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Повреждены рычаги задней подвески нижние; Повреждены рычаги задней подвески верхние; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора; Зпотевание сальника левой оси
5	Тормозные шланги, трубки	X			Повреждены тормозные трубки на днище кузова
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт задней крестовины
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон; Сквозная коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден
7	Проверка днища кузова	X			Следы некачественного кузовного ремонта; Сгнил усилитель днища левый; Сгнил усилитель днища правый; Сгнил поддамкратник задний правый; Сгнил поддамкратник задний левый; Сгнил поддамкратник передний правый; Сгнил поддамкратник передний левый; Сгнил поддамкратник задний правый; Сгнил поддамкратник задний левый; Сгнил поддамкратник передний правый; Сгнил поддамкратник передний левый; Следы некачественного кузовного ремонта; Сгнил усилитель днища левый; Сгнил усилитель днища правый; Сгнил поддамкратник задний правый; Сгнил поддамкратник задний левый; Сгнил поддамкратник передний правый; Сгнил поддамкратник передний левый; Сгнил поддамкратник задний правый; Сгнил поддамкратник задний левый; Сгнил поддамкратник передний правый; Сгнил поддамкратник передний левый

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Жилин А.Ю. Подпись:		Трусов И.М. Подпись:	Телефон:	Дата: