


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

22.06.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Priora
Год	01/01/2008	Пробег	179669 км
ВИН	XTA21703090178892	Цвет	Синий
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.01.2009/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Капот		Коррозия
Крышка или дверь багажника		Многочисленные сколы, Скол, Царапина

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 2
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Прикуриватель и пепельница
- 11 Галогеновые фары
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Центральный замок
- 14 Иммобилайзер
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Парктроник задний
- 18 USB порт
- 19 Электроподъемники передние
- 20 Электроподъемники задние
- 21 Темный салон

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник
10		X		Затертости
11		X		Щетка мажет
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
2			X	
3			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	Неоригинальные коврики
17		X		Царапины; Пятна; Потеря цвета, выгорело покрытие
18			X	Загрязненность
19			X	
20		X		Мягкая педаль сцепления
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	Загрязненность
28			X	
30			X	Загрязненность
31			X	Загрязненность
32			X	Загрязненность
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	Затерта рукоятка
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2			X	

3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром; Запах жженого масла
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Проверка заднего тормозного суппорта,					

6	свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Аскарова З.М. Подпись:	Евдокимова Н.П. Подпись:		Телефон:	Дата: