


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

01.07.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Ford | Модель | Focus |
| Год | 01/01/2007 | Пробег | 276943 км |
| ВИН | X9F4XXEED47S04798 | Цвет | Красный |
| Двигатель | 1596 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 5 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 16.04.2010/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Галогеновые фары
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Блокировка задних дверей
- 17 Имобилайзер
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Антипробуксовочная система
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Подогрев передних сидений
- 23 Электростеклоподъемники передние
- 24 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит; Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | X | | | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | X | | Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | Стеклоочиститель передний | X | | | Повышенный люфт кулис; Повышенный люфт кулис |
| 14 | Работа наружных замков | X | | | Неисправен замок; Неисправен замок |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 2 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | X | | Не работает обогрев левого зеркала |
| 16 | Состояние напольных ковров | | X | | Загрязненность сильная; Загрязненность сильная |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | X | | Загрязненность сильная; Загрязненность сильная |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | X | | | Не работает АС; Повреждены радиаторы; Отсутствует фреон |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | X | | | Поврежден ручник; Поврежден ручник |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | Комплектация без мульти руля |
| 23 | Обогрев ветрового стекла | | X | | Установлено неоригинальное ветровое стекло без обогрева |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | X | | Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | X | | Загрязненность; Потертость, замятость |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье | | X | | Загрязненность; Потертость, замятость |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | X | | Стерты накладки; Стерты накладки |
| 40 | Состояние рулевого колеса | X | | | Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | X | | | Шум цепи ГРМ; Стук в двигателе; Шум цепи ГРМ; Стук в двигателе |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 5 | Катушки зажигания | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | X | | Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка |
| 12 | Проверка генератора | X | | | Генератор не выдает зарядку |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | | X | | Запотевание клапанной крышки; Запах жженого масла; Запотевание клапанной крышки; Запах жженого масла |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | X | | Запотевание прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | X | | Следы высохшего антифриза в дренажном отверстии |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | X | | | Течь корпуса термостата |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | X | | | Течь шланга ГУР |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | X | | | Люфт рулевой рейки; Стук рулевой рейки |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Стук клапанов/гидрокомпенсаторов |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Степанов АЮ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Степанов АЮ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе; Поврежден радиатор кондиционера; Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Имеются активные ошибки; Ошибки в работе генератора-неисправен, Ошибка по генератору на комбинации приборов |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 9 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | X | | | Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | X | | | Не включился |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Степанов АЮ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 | Передние ступичные подшипники | X | | | Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого |
| 2 | Колодки тормозные передние | X | | | Внутренняя колодка изношена более 90% |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | | Рекомендована профилактическая очистка суппортов |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| Проверил: | | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | X | | | Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого |
| 2 | Колодки тормозные задние | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | X | | | Повреждены тросы ручника; Не работает |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | | Рекомендована профилактическая очистка суппортов |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | X | | | Поврежден; Замят радиатор; Поврежден; Замят радиатор |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | X | | | Поврежден; Поврежден |
| 3 | Шины/колесные диски | X | | | Повреждены, деформированы колесные диски |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Стук в рулевой рейке; Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | X | | | Рывки при трогании; Проскальзывания передач; Удары при переключении передач |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | X | | | Повреждены Частично отсутствуют пыльники, подкрылки |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь из под крышки ремня ГРМ Течь клапанной крышки |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | X | | | Люфт внутреннего переднего левого ШРУС; Люфт внешнего переднего левого ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | X | | Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Снял левый порог; Снял правый правый; Снял левый порог; Снял правый правый |
| 5 | Проверка передней панели кузова | X | | | Повреждена рамка радиаторов в нижней части |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | X | | Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели |
| 7 | Проверка днища кузова | X | | | Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | |
|---------------------|--|
| Срок действия акта: | |
|---------------------|--|

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|----------|-------|
| Специалист по оценке и выкупу Лабецкий Д.С. Подпись: | | Лебедева Т.П. Подпись: | | Телефон: | Дата: |
|---|--|---------------------------|--|----------|-------|