


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

15.07.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Kia | Модель | Sportage |
| Год | 01/01/2016 | Пробег | 118620 км |
| ВИН | XVEPH81ADG0001931 | Цвет | Серебристый |
| Двигатель | 1999 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 25.06.2024/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Тонированные стекла
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Центральный замок
- 16 Подушки безопасности боковые задние
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Система доступа без ключа
- 24 Парктроник передний
- 25 Парктроник задний
- 26 Камера заднего вида
- 27 Запуск двигателя с кнопки
- 28 Bluetooth
- 29 USB порт
- 30 Подогрев задних сидений
- 31 Подогрев передних сидений
- 32 Передний центральный подлокотник
- 33 Обогрев рулевого колеса
- 34 Мультируль
- 35 Темный салон
- 36 Отделка кожей рычага КПП
- 37 Отделка кожей рулевого колеса
- 38 Датчик света
- 39 Датчик дождя

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | Фары: габариты, ближний, дальний свет |
| 2 | | | X | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 3 | | | X | Передние ПТФ |
| 4 | | | X | Парктроник передний |
| 5 | | | X | Подсветка номера |
| 6 | | | X | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал |
| 7 | | | X | Фонари заднего хода |
| 8 | | | X | Парктроник задний |
| 9 | | | X | Камера заднего хода |
| 10 | | | X | Ветровое стекло - состояние |
| 11 | | | X | Стеклоочиститель передний |
| 13 | | | X | Стеклоочиститель задний |
| 14 | | | X | Работа наружных замков |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | Звуковой сигнал |
| 2 | | | X | Подогрев сидений: Водительское сиденье |
| 3 | | | X | Проверка работы ЦЗ |
| 4 | | | X | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье |
| 5 | | | X | Подогрев сидений: Заднее левое сиденье |
| 6 | | | X | Внутреннее освещение |
| 7 | | | X | Подогрев сидений: Заднее правое сиденье |
| 11 | | | X | Проверка стеклоподъемников |
| 12 | | | X | Проверка наружных зеркал |
| 16 | | | X | Состояние напольных ковров |
| 17 | | | X | Состояние панели приборов |
| 18 | | | X | Состояние обивки потолка |
| 19 | | | X | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя |
| 21 | | | X | Проверка стояноч. тормоза |
| 22 | | | X | Аудиосистема (мультируль) |
| 23 | | | X | Обогрев ветрового стекла |
| 24 | | | X | Обогрев заднего стекла |
| 25 | | | X | Обогрев рулевого колеса |
| 26 | | | X | Работа ЦЗ лючка топливного бака |
| 27 | | | X | Состояние обивки багажного отделения |
| 28 | | | X | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент |
| 30 | | | X | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье |
| 31 | | | X | Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье |
| 32 | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье |
| 33 | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье |
| 34 | | | X | Состояние обивки дверей: Водительская дверь |
| 35 | | | X | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь |
| 36 | | | X | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь |
| 37 | | | X | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь |
| 38 | | | X | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника |
| 39 | | | X | Состояние накладок педалей |
| 40 | | | X | Состояние рулевого колеса |
| 41 | | | X | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) |
| 42 | | | X | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) |
| 43 | | | X | Состояние рукоятки КПП |
| 44 | | | X | Проверка показания одометра/Оценка пробега |
| 45 | | | X | Запуск двигателя |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | | | X | |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | X | | Запотевание крышки ГРМ |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
| | Проверил: | | Механики Х.С. |
| | Клиент ознакомлен: | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | X |
| 2 | Колодки тормозные задние | | X |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | X |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X |
| Комментарии, примечания | | | |
| | Проверил: | | Механики Х.С. |
| | Клиент ознакомлен: | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | X |
| 4 | Шины/колесные диски | | X |
| Комментарии, примечания | | | |
| | Проверил: | | Механики Х.С. |
| | Клиент ознакомлен: | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | X |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | X |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | X |
| 5 | Коробка переключения передач | | X |
| 6 | Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание | | X |
| 7 | Состояние опоры раздаточной коробки (РКП) | | X |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | X |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | X |
| 12 | Наличие защиты картера | X | Коррозия защиты |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X |
| 14 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | X |
| 15 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | X |
| 16 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | X |
| Комментарии, примечания | | | |
| | Проверил: | | Механики Х.С. |
| | Клиент ознакомлен: | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | X |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | X |
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | X |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | | X |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | X |
| 9 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | X |
| Комментарии, примечания | | | |
| | Проверил: | | Механики Х.С. |
| | Клиент ознакомлен: | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | X |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | X |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | X |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|--------------|
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| Проверил: | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Куценко Д.А. Подпись: | | Чумарин Р.К. Подпись: | Телефон: | Дата: |