


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

20.07.2024

Марка	Ford	Модель	Focus
Год	01/01/2003	Пробег	349980 км
ВИН	X9FNXXEEDN3M17074	Цвет	Синий
Двигатель	1796 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	22.05.2006/Нет
Предварительная оценка	100000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 5 Галогеновые фары
- 6 Электропривод регулировки зеркал
- 7 Центральный замок
- 8 Блокировка задних дверей
- 9 Противоугонная сигнализация
- 10 Имобилайзер
- 11 Антипробуксовочная система
- 12 Антиблокировочная система (ABS)
- 13 Мультируль

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Повреждены; Повреждены
2			X	
3	X			Повреждены; Повреждены
5	X			Повреждены; Повреждены
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13	X			Не омывает
14	X			Неисправен замок; Неисправен замок
Комментарии, примечания				
Проверил:				Юшкин АА
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			Не открывается/закрывается замок двери/крышки багажника; Не открывается/закрывается замок двери/крышки багажника
5			X	
9			X	
11	X			Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.
12			X	
16			X	
17		X		Повреждения
18			X	
19			X	
20			X	
21		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
22			X	
24			X	
26			X	
27	X			Не открывается
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38	X			Не открывается
39	X			Повреждена накладка тормозной педали; Повреждена накладка педали газа; Повреждена накладка педали сцепления; Повреждена накладка тормозной педали; Повреждена накладка педали газа; Повреждена накладка педали сцепления
40	X			Перетянут
43	X			Повреждена; Повреждена
44			X	
45	X			Не адекватная работа замка зажигания
Комментарии, примечания				
Проверил:				Юшкин АА
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				

2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов)
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течь патрубков охлаждения
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Юшкин АА
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Юшкин АА
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Юшкин АА
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Юшкин АА
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина левая
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
Комментарии, примечания					

Проверил:				Юшкин АА
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
3	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Юшкин АА
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X		Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера		X	Не установлена защита; Не установлена защита
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X		Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС; Порвал внешний левый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Юшкин АА
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Коррозия рычагов
3	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия топливных трубок
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X		Люфт втулок заднего стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Юшкин АА
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Сгнил левый порог; Сгнил правый порог; Замят правый порог; Заменены оба
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
7	Проверка днища кузова	X		Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания				
Проверил:				Юшкин АА
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Иванов Д.А. Подпись:		Шпак Д.А. Подпись:	Телефон:	Дата: