


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

07.07.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Granta
Год	01/01/2023	Пробег	216 км
ВИН	ХТА219040R1003903	Цвет	Серый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	23.06.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
12			X	Омыватель фар
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
15			X	Доводчик передней левой двери
16			X	Доводчик передней правой двери
17			X	Доводчик задней правой двери
18			X	Доводчик задней левой двери
19			X	Проверка привода открыва/закрыва крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
2			X	Звуковой сигнал
3			X	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье
4			X	Проверка работы ЦЗ
5			X	Внутреннее освещение
6			X	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье
7			X	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье
8			X	Работа люка крыши
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
10			X	Работа привода рег. педального узла
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
13			X	Электрорегулировка сидений
14			X	Память сидений
15			X	Боковые поясничные подпоры/ массаж
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
20			X	Проверка работы сцепления
21			X	Проверка стояноч. тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
23			X	Обогрев ветрового стекла
24			X	Обогрев заднего стекла
25			X	Обогрев рулевого колеса
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
28			X	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент
29			X	ГЛОНАСС
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое

	сиденье			
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
39	Состояние накладок педалей			X
40	Состояние рулевого колеса			X
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X
43	Состояние рукоятки КПП			X
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X
45	Запуск двигателя			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X
2	Состояние приводных ремней и роликов			X
3	Состояние топливной системы/подтекание			X
6	Состояние подушек ДВС			X
7	Состояние подушек КПП			X
8	Состояние АКБ			X
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
12	Проверка генератора			X
13	Проверка стартера			X
14	Двигатель			X
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с			X
---	---------------------------------------	--	--	---

2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	23 гв
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	4923 гв

Комментарии, примечания					
Проверил:					Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Журавлев И.Ю.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Журавлев И.Ю.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних	X			Заменена задняя часть кузова, шов проходит по днищу под задними сиденьями
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Заднии части порогов заменены
5	Проверка передней панели кузова		X		Заменён усилитель
6	Проверка задней панели кузова	X			Задняя часть кузова заменена
7	Проверка днища кузова	X			Задняя часть кузова заменена
Комментарии, примечания					
Проверил:				Журавлев И.Ю.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Насибулин Р.Р. Подпись:		Фомина Н.Л. Подпись:	Телефон:	Дата: