
Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

1	6.1	1.2	024
---	-----	-----	-----

Марка	Kia	Модель	Mohave
Год	01/01/2017	Пробег	234789 км
вин	XWEKN814DJ0004404	Цвет	Черный
Двигатель	2959 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	2500000	Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Окраска
Крыло заднее левое		Окраска
Крышка или дверь багажника		Вторичный окрас детали

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 12
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 11 Легкосплавные диски R18
- 12 Усилитель руля Гидроусилитель
- 13 Электростеклоподъемники Все
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Тонированные стекла
- 16 Розетка 12 V
- 17 Регулировка руля по высоте и вылету
- 18 Прикуриватель и пепельница
- 19 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 20 Омыватель фар
- 21 Обогрев зеркал
- 22 Бортовой компьютер
- 23 AUX
- 24 Передние противотуманные фары
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Блокировка задних дверей
- 28 Противоугонная сигнализация
- 29 Иммобилайзер
- 30 Isofix/LATCH
- 31 ESP
- 32 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 33 Подушки безопасности боковые
- 34 Подушка безопасности пассажира
- 35 Подушка безопасности водителя
- 36 Парктроник
- 37 Система контроля давления в шинах
- 38 Система помощи при спуске
- 39 Система помощи при подъеме
- 40 Система курсовой устойчивости
- 41 Антипробуксовочная система
- 42 Антиблокировочная система (ABS)
- 43 Система старт-стоп
- 44 Регулировка сидений водителя по высоте
- 45 Парктроник передний
- 46 Парктроник задний
- 47 Камера заднего вида
- 48 Запуск двигателя с кнопки
- 49 Лобовое стекло с подогревом
- 50 Навигационная система
- 51 Bluetooth
- 52 USB порт
- 53 Подогрев передних сидений
- 54 Передний центральный подлокотник
- 55 Обогрев рулевого колеса
- 56 Электропривод складывания зеркал
- 57 Мультируль
- 58 Турбированный двигатель
- 59 Электроподъёмники передние
- 60 Электроподъёмники задние
- 61 Темный салон
- 62 Отделка кожей рычага КПП
- 63 Отделка кожей рулевого колеса
- 64 Лакокрасочное покрытие металлик
- 65 Индикатор внешней температуры
- 66 Датчик света
- 67 Датчик дождя

- 68 Защита картера двигателя
- 69 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (3)	Комментарий
H			Внешний осмотр		
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			Х	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	Х			Не работает правый повторитель в зеркале
3	Передние ПТФ			Х	
4	Парктроник передний	Х			Не работает
5	Подсветка номера	х			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			Х	
7	Фонари заднего хода			Х	
8	Парктроник задний	Х			Не работает
9	Камера заднего хода		Х		Не корректная работа передней камеры
10	Ветровое стекло - состояние		Х		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			Х	·
12	Омыватель фар			Х	
-	Стеклоочиститель задний			Х	
\vdash	Работа наружных замков	Х			Не работает бесключевой доступ водительской двери
Ко	мментарии, примечания				
Г					
Г	Проверил:				DASTALMAKOV
Г	Клиент ознакомлен::				
Г		В	нутренний осмот	 р	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			Х	
2	Звуковой сигнал			Х	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			Х	
4	Проверка работы ЦЗ			Х	
5	Внутреннее освещение			Х	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Работа люка крыши			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
\vdash	Проверка наружных зеркал			X	
-	Электрорегулировка сидений			X	
-	Память сидений			X	
-	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
-	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
-	Состояние панели приооров Состояние обивки потолка		X		Прожёг на обшивки стойки водительской
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		^	Х	т трожет на оощивки стоики водительской
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не работает
22	Аудиосистема (мультируль)			X	. is passing.
⊢	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			Х	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			Х	Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			Х	
H	сиденье				

33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X			
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			Х			
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			Х			
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			Х			
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			Х			
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			Х			
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки		
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости		
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			×			
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			Х			
43	Состояние рукоятки КПП			X			
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			Х			
45	Запуск двигателя			Х			
Ког	иментарии, примечания						
П							
П	Проверил:				DASTALMAKOV		
П	Клиент ознакомлен::						
Г		П	оверка под капот	гом			
1	Интеркуллер	•		Х			
2	Состояние приводных ремней и роликов			X			
3	Состояние топливной системы/подтекание			X			
6	Состояние подушек ДВС			X			
7	Состояние подушек КПП			X			
8	Состояние АКБ			X			
Н	Турбина/посторонние звуки/отсутствие						
11	подтеканий			X			
-	Проверка генератора			X			
\vdash	Проверка стартера Двигатель		Х	^	Следы масла в развале ДВС под масляным фильтром		
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			Х	den reciberati		
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			Х			
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			Х			
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			Х			
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			Х			
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			Х			
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			x			
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			Х			
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			х			
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			Х			
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			Х			
Kor	иментарии, примечания						
Ш							

	Проверил:	DASTALMAKOV						
Г	Клиент ознакомлен::							
Г	Проверки ид	ных табличек						
Ко	Комментарии, примечания							
	Проверил:	DASTALMAKOV						
	Клиент ознакомлен::							
	Проверка с использовани	ся механиком- диагностом)						
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		х		Толчок при переключении на вторую передачу, при переключении режимов выбора передач. Ошибка в истории Р0700 система управления трансмиссией, U0001 Can шины			
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			Х				
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			Х				
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			Х				
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			Х				
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	Х			Активные ошибки по блокам BCM,ECS			
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			Х				
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			Х				
10	Работа АКПП / СVТ / МКПП / Робототизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			Х				
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			Х				
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			Х				
Ко	мментарии, примечания т							
\vdash					T			
	Проверил:				DASTALMAKOV			
	Клиент ознакомлен::							
		одъемнике/А	втомооиль подня		ну/Передняя часть П			
2	Передние ступичные подшипники			X				
\vdash	Колодки тормозные передние			^	Износ дисков более 80%; Перегрев тормозных			
3	Диски тормозные Амортизаторы, отбойники, пружины,	X			дисков			
4	работоспособность пневмо- баллонов Проверка переднего тормозного суппорта,			X				
5	свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			Х				
Ko	мментарии, примечания Г							
	Прородия:				DASTALMAKOV			
\vdash	Проверил: Клиент ознакомлен::				DASTALIVANOV			
	J	DODLÖLK HAROL	APTOMOSIARI ROSS	IGT HOROGON	 ину/Задняя часть			
1	Задние ступичные подшипники	год остинике//	-ы юмооль подн	Х	шуладпий частв			
2	Колодки тормозные задние			X				
3	Диски тормозные/барабаны	Х			Коррозия тормозных дисков			
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			переоборудование задней подвески Удалены пневмобаллоны, установлены пружины. установлены нештатные амортизаторы			
5	Проверка стояночного тормоза			Х				
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			Х				
Ко	мментарии, примечания							
L								
L	Проверил:				DASTALMAKOV			
\vdash	Клиент ознакомлен::				<u> </u>			
1								

1	Автомобиль на под Радиатор кондиционера	ьёмнике/Авто	мобиль поднят н Х	аполовину/С	наружи автомобиля Забиты соты радиатора			
2				V				
2 4	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание Шины/колесные диски			X				
_	· ·			_ ^				
	Комментарии, примечания 							
\vdash	Проверил: DASTALMAKOV							
\vdash	Клиент ознакомлен::							
\vdash	Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть							
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			Х				
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X				
3	Рулевые тяги/наконечники		х		Растрескивание пыльника правого рулевого наконечника; Растрескивание пыльника левого рулевого наконечника			
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки			
5	Коробка переключения передач			Х				
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X				
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			Х				
8	Тормозные шланги, трубки			Х				
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			Х				
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			Х				
12	Наличие защиты картера			Х				
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	Х			Обильное запотевания на стыке КПП и блока			
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			х				
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			x				
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			Х				
Ког	мментарии, примечания							
П								
	Проверил:				DASTALMAKOV			
	Клиент ознакомлен::							
	Автомобиль на	а подъёмнике	е/Автомобиль под	днят целиком	и/Задняя часть			
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			Х				
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		Х		Растрескивание сайлентблоков			
5	Тормозные шланги, трубки			Х				
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X				
7	Выхлопная система (глушитель)			Х				
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			х				
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			Х				
Ког	иментарии, примечания							
L					DAGTAL MALCOV			
\vdash	Проверил:				DASTALMAKOV			
\vdash	Клиент ознакомлен::	Samuara/A	обия. 	писо -/П	NO DOCUMENT STO			
\vdash		эмнике/Автом	ооиль поднят це.	пикомпірове	рка последствий ДТП Следы сварочных работ на заднем			
1	Проверка рамы а/м (при наличие)		Х		подрамнике			
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X				

5	Проверка передней панели кузова			X		
6	Проверка задней панели кузова	Х			Следы ремонта панели, левое крыло переварено	
7	Проверка днища кузова			Х		
Ко	Комментарии, примечания					
	Проверил: DASTALMAKOV					
	Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

	Срок действия акта:		
Специалист по оценке и выкупу Лебедев АА Подпись:	Ожогин АИ. Подпись:	Телефон:	Дата: