


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

18.07.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2010	Пробег	161201 км
ВИН	XM8ZZZ5NZBG104630	Цвет	Желтый
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	18.01.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Обогрев сидений Передние
- 3 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 4 Усилитель руля Гидроусилитель
- 5 Электростеклоподъемники Все
- 6 Обогрев зеркал
- 7 Бортовой компьютер
- 8 Передние противотуманные фары
- 9 Электропривод регулировки зеркал
- 10 Центральный замок
- 11 Иммобилайзер
- 12 ESP
- 13 Парктроник
- 14 Система курсовой устойчивости
- 15 Антипробуксовочная система
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Парктроник задний
- 18 Подогрев передних сидений
- 19 Мультируль
- 20 Электроподъемники передние
- 21 Электроподъемники задние

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
12			X	Омыватель фар
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
19			X	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
2			X	Звуковой сигнал
3			X	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье
4			X	Проверка работы ЦЗ
6			X	Внутреннее освещение
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
21			X	Проверка стояноч. тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
24			X	Обогрев заднего стекла
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
28			X	Запасное колесо, домкрат, шпательный инструмент
29			X	ГЛОНАСС
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
34			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
35			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
36			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
37			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
38			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
39			X	Состояние накладок педалей
40		X		Состояние рулевого колеса Имеется незначительный люфт рулевого колеса.
41			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
43			X	Состояние рукоятки КПП
44			X	Проверка показания одометра/Оценка пробега
45			X	Запуск двигателя
Комментарии, примечания				

	Проверил:		Механики Д.Д.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X		Посторонний шум в районе приводного ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
4	Свечи зажигания		X	
5	Катушки зажигания		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Обильное запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Механики Д.Д.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Механики Д.Д.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
5	Количество сохранённых ключей		X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		P0299 Регулирование давления наддува выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)Активен/пост.
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни		X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X	
Комментарии, примечания				

Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	
3	Диски тормозные		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера	X		Загрязнен конденсор
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	Коробка переключения передач		X	
8	Тормозные шланги, трубки		X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
12	Наличие защиты картера		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Обильное запотевание поддона и передней крышки ДВС
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал		X	
15	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Запотевание корпуса заднего редуктора
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
5	Тормозные шланги, трубки		X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	
	Задние приводные валы/люфт, состояние			

9	пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
---	--	--	--	---

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
-----------	---------------

Клиент ознакомлен:	
--------------------	--

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X
---	------------------------------	--	--	---

3	Проверка лонжеронов задних			X
---	----------------------------	--	--	---

4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
---	--	--	--	---

5	Проверка передней панели кузова			X
---	---------------------------------	--	--	---

6	Проверка задней панели кузова			X
---	-------------------------------	--	--	---

7	Проверка днища кузова			X
---	-----------------------	--	--	---

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
-----------	---------------

Клиент ознакомлен:	
--------------------	--

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:		
---------------------	--	--

Специалист по оценке и выкупу Кузнецов Е.М. Подпись:	Губанов В.В. Подпись:	Телефон:	Дата:
--	--------------------------	----------	-------