


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

06.09.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Polo
Год	01/01/2019	Пробег	70829 км
ВИН	XV8ZZZ61ZKG038098	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.01.2022/Нет
Предварительная оценка	1085000	Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Передние противотуманные фары
- 7 Галогеновые фары
- 8 Электропривод регулировки зеркал
- 9 Центральный замок
- 10 Иммобилайзер
- 11 Isofix/LATCH
- 12 ESP
- 13 Подушка безопасности пассажира
- 14 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Парктроник
- 17 Система помощи при подъеме
- 18 Система курсовой устойчивости
- 19 Антипробуксовочная система
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 ЭРА-ГЛОНАСС
- 22 Isofix(передний ряд)
- 23 Помощи при торможении (BAS, EBD)

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Зайцев А.Ю. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: