


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

28.06.2024

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Volkswagen | Модель | Polo |
| Год | 01/01/2017 | Пробег | 249666 км |
| ВИН | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Цвет | Черный |
| Двигатель | 1598 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | Осколки пластика внутри правой фары |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | X | |
| 4 | Парктроник передний | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | X | Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник |
| 9 | Камера заднего хода | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | X | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | X | |
| 12 | Омыватель фар | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | X | |
| 15 | Доводчик передней левой двери | | X | |
| 16 | Доводчик передней правой двери | | X | |
| 17 | Доводчик задней правой двери | | X | |
| 18 | Доводчик задней левой двери | | X | |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | X | |
| 2 | Звуковой сигнал | | X | |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | X | |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | X | |
| 5 | Внутреннее освещение | | X | |
| 6 | Подогрев сидений: Заднее левое сиденье | | X | |
| 7 | Работа люка крыши | | X | |
| 8 | Подогрев сидений: Заднее правое сиденье | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | X | |
| 10 | Работа привода рег. педального узла | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | X | |
| 13 | Электрорегулировка сидений | | X | |
| 14 | Память сидений | | X | |
| 15 | Боковые поясничные подпоры/ массаж | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | X | Неоригинальные коврики; Неоригинальные коврики |
| 17 | Состояние панели приборов | | X | Потертости; Потертости |
| 18 | Состояние обивки потолка | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | X | |
| 20 | Проверка работы сцепления | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | X | | Люфт кнопки регулировки громкости на магнитоле |
| 23 | Обогрев ветрового стекла | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | X | |
| 25 | Обогрев рулевого колеса | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | X | | Неработает ЦЗ лючка |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент | | X | |
| 29 | ГЛОНАСС | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | X | Сильная продавленность; Сильная продавленность |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | X | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----------------------------------------------|
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | Затерты накладки; Затерты накладки |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | X | | Стерта структура; Стерта структура |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Свист ремней; Свист ремней |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | X | | | Шум подшипников |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | | X | | Запотевание передней крышки ДВС |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | 17гв |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | X | | Исторические ошибки в ЭБУ ДВС, КПП, усилителя руля. |
| 8 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|------------------------|
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|------------------------------------------------|
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | Имеются притертости на дисках; 2022гв |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

| | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал | | | X | ДВС |
| 11 | Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | X | | | Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 7 | Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии) | | | X | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Замят правый правый; Следы ремонта левого порога с частью проема задней левой двери |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Луконин В.А. Подпись: | | Головнин И.О. Подпись: | | Телефон: | Дата: |