


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

01.07.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Volkswagen | Модель | Caddy |
| Год | 01/01/2008 | Пробег | 278806 км |
| ВИН | WV2ZZZ2KZ9X003266 | Цвет | Серебристый |
| Двигатель | 1390 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Компактвэн | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 4 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | X | | | Не штатная оптика Царапины Следы ремонта |
| 2 | | | X | |
| 3 | X | | | Установлены лампы не заводского свечения; Установлены лампы не заводского свечения |
| 4 | | | X | |
| 5 | X | | | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | Установлена не оригинальная камера; Установлена не оригинальная камера |
| 10 | | X | | Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | X | | Закисла личинка; Закисла личинка |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | X | | Не работает подогрев правого зеркала |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| 20 | | | X | |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | |
| 23 | | | X | |
| 24 | X | | | Работают не все нити накала |
| 25 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | X | | Загрязненность; Потертости |
| 28 | | | X | |
| 29 | | | X | |
| 30 | | X | | Сильная продавленность; Сильная продавленность |
| 31 | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | X | | | Нет подключения к блокам |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | X | | | Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней; Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | X | | | Шум подшипников |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Течь поддона двигателя; Масляные отложения в ДВС |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | X | | | Течь насоса ГУР; Масло ГУР темного цвета (запах гари) |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Шум в районе ремня ГРМ |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | X | | | Не читается табличка на стойке; Не читается табличка на стойке |

Комментарии, примечания

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|---|
| Проверил: | | | | Селяков МВ. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Нет подключения к блоку |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Нет подключения к блоку |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | X | | | Не работают преднатяжители ремней безопасности; Сработали пиропатроны ремней, не подключены 08гв |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Нет подключения к блоку |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Нет подключения к блокам, кроме блока ДВС Активные ошибки в блоке управления двигателем Неисправность |
| 7 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | X | | | Не работают преднатяжители ремней безопасности; Отрезаны провода пиропатронов передних ремней |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | X | | | Отсутствует катализатор |
| 9 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | X | | Запотевание корпуса КПП |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 11 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Селяков МВ. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Лопнула пружина левая |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Селяков МВ. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Течь амортизатора правого; Течь амортизатора правого |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Селяков МВ. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | | | X | 4421гв |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Селяков МВ. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | X | | | Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | X | | | Течь правого сальника КПП |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | X | | Коррозия |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | X | | | Порваны пыльники; Порваны пыльники |
| 8 | Наличие защиты картера | X | | | Сломаны крепежные болты; Сломаны крепежные болты |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь переднего сальника коленвала; Течь переднего сальника |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал | | | X | коленвала |
| 11 | Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | X | | Растрескивание внешнего левого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внешнего правого пыльника переднего ШРУС |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | | Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка" |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------------|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | X | | Растрескивание сайлентблоков |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 7 | Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии) | | | X | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Заменена часть левого порога с частью левой передней стойки Вторичный окрас правого порога |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | X | | Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная) |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Луконин В.А. Подпись: | Каравашкин В.Д. Подпись: | | Телефон: | Дата: |