


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.06.2024

Марка	Opel	Модель	Astra GTC
Год	01/01/2010	Пробег	179782 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	05.06.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Правая фара неоригинальная.
2			X	
3	X			Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка
4			X	
5			X	
6	X			Не горит правый стоп сигнал; Не горит правый стоп сигнал
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
9			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6		X		Перегорели лампы; Перегорели лампы
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	Потертости
18	X			Прожег; Прожег
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	Затерты кнопки; Затерты кнопки
23			X	
24	X			Не работает нижняя часть обогрева заднего стекла
25			X	
26			X	
27		X		Загрязненность; Отсутствует полка багажника
28		X		Отсутствует домкрат; Отсутствует домкрат
29			X	
30	X			Повреждена обивка; Вс сидения перешиты
31			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость

32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Дверные обшивки перешиты
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание под масляным фильтром; Запотевание в районе корпуса теплообменника
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия, возможно направление на экспертизу
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	X			Отсутствует табличка на стойке
Комментарии, примечания					

Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Подушки безопасности сработали; имеются активные ошибки; Подушки безопасности сработали. Сработка боковой подушки безопасности в сидении водителя.
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	10гв
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			На приборной панели горит индикация сервиса, неисправность системы безопасности. Активные ошибки в ЭБУ ДВС, SRS, REC.
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Подушки безопасности сработали
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Замытие сот
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Спереди 16гв Сзади 24гв
Комментарии, примечания					
Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание правого сальника КПП

6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ремонта переднего правого лонжерона и полки крыла.
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы замены заднего правого крыла с частью проема двери и порога. Следы замены левого порога с частью проема двери.
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кузьменко А.В. Подпись:		Чесноков Д.И. Подпись:	Телефон:	Дата: