


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

03.11.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Luxgen | Модель | Luxgen7 SUV |
| Год | 01/01/2014 | Пробег | 39070 км |
| ВИН | X9W219600D0000048 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 2193 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 01.01.2017/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Зад
- 13 Омыватель фар
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Автоматический корректор фар
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 IsOfix/LATCH
- 20 Подушки безопасности боковые
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Система курсовой устойчивости
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Парктроник задний
- 27 Камера заднего вида
- 28 Bluetooth
- 29 Подогрев передних сидений
- 30 Мультируль
- 31 Электроподъемники передние
- 32 Электроподъемники задние
- 33 Отделка кожей рулевого колеса
- 34 Индикатор внешней температуры
- 35 Датчик света
- 36 Датчик дождя

Результаты диагностики

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Пушкин АА Подпись: | | Хакимов Ю.М. Подпись: | Телефон: | Дата: |