


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.08.2024

Марка	Honda	Модель	CR-V
Год	01/01/2006	Пробег	226574 км
ВИН	SHSRD87606U421466	Цвет	Черный
Двигатель	1997 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.01.2008/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Бортовой компьютер
- 11 Галогеновые фары
- 12 Центральный замок
- 13 Подушки безопасности боковые
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Мультируль

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Замутнение фар
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Не горит передняя правая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	Потертости; Потертости
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления
21	Проверка стояноч. тормоза			X	Не отрегулирован ручник; Не отрегулирован ручник
22	Аудиосистема (мультируль)			X	Затерты кнопки; Затерты кнопки

23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Прожег; Прожег
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП	X			Требуется перетяжка покрытия ручки переключения; Требуется перетяжка покрытия ручки переключения
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв передней подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	Царапины на зеркале цилиндров
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки

17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Требуется замена масла ГУР; Шум насоса ГУР; Масло ГУР темного цвета (запах гари)
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	06гв
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			На приборной панели горит индикация неисправности ДВС. Активные ошибки в ЭБУ ДВС и SRS.
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; 16гв

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Порван пыльник левой шаровой опоры; Порван пыльник правой шаровой опоры; Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X		Растрескивание пыльника правой рулевой тяги; Растрескивание пыльника левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера	X			Не закреплена, повреждение креплений
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Коррозия/сгнил поддон ДВС; Запотевание
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и			X	

	передний карданный вал				
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Неисправность демпфера заднего редуктора.
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Растрескивание сайлентблоков
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт стоек заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт передней крестовины
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних	X			Замят лонжерон правый
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ремонта брызговика передней левой колёсной арки
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Сквозная коррозия
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Сквозная коррозия усилителей днища

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Анистратов С.В. Подпись:		Вшивцев И.В. Подпись:	Телефон:	Дата: