


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

04.07.2024

Марка	Toyota	Модель	Vitz
Год	01/01/2012	Пробег	160674 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серый
Двигатель	996 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------



Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Имеются трещины; Имеются трещины
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
3	Передние ПТФ		X	
4	Парктроник передний		X	
5	Подсветка номера		X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
8	Парктроник задний		X	
9	Камера заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X	
12	Омыватель фар		X	
13	Стеклоочиститель задний		X	
14	Работа наружных замков		X	
15	Доводчик передней левой двери		X	
16	Доводчик передней правой двери		X	
17	Доводчик задней правой двери		X	
18	Доводчик задней левой двери		X	
19	Проверка привода открывания/закрывания крышки багажника		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X	
2	Звуковой сигнал		X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье		X	
4	Проверка работы ЦЗ		X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье		X	
6	Внутреннее освещение		X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье		X	
8	Работа люка крыши		X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки		X	
10	Работа привода рег. педального узла		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
12	Проверка наружных зеркал	X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
13	Электрорегулировка сидений		X	
14	Память сидений		X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж		X	
16	Состояние напольных ковров		X	Неоригинальные коврики; Неоригинальные коврики
17	Состояние панели приборов		X	
18	Состояние обивки потолка		X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
20	Проверка работы сцепления		X	
21	Проверка стояноч. тормоза		X	
22	Аудиосистема (мультируль)		X	
23	Обогрев ветрового стекла		X	
24	Обогрев заднего стекла		X	
25	Обогрев рулевого колеса		X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X	
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент		X	
29	ГЛОНАСС		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое		X	

	сиденье				
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Неоригинальная
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя	X			Дымит; Стук в двигателе; Вибрация при работе ДВС; Нестабильная работа двигателя на холостом ходу

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Проверка под капотом**

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв правой подушки; Вибрация при работе ДВС; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП	X			Вибрация при трогании и торможении; Просадка подушки КПП верхняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)		X		Следы переустановки

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
-----------	-------------

Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	12гв
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются ошибки в блоке управления двигателем неисправность
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Селяков МВ.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Селяков МВ.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Селяков МВ.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	0120гв
Комментарии, примечания					
Проверил:		Селяков МВ.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	

8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеются замятости на глушителе
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Бехтерев А.К. Подпись:		Иванов С.В. Подпись:		Телефон:	Дата: