


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

08.07.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Priora
Год	01/01/2012	Пробег	269000 км
ВИН	ХТА217030С0378534	Цвет	Синий
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	7
Кол-во ключей	1	Гарантия до	12.01.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------



Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
2			X	
4			X	
5			X	
11			X	
12			X	
17		X		Царапины; Пятна; Царапины; Пятна
20		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления
24			X	
25			X	
26			X	
30	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
32		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
33		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
34		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
35		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
36		X		Загрязненность; Загрязненность
37		X		Загрязненность; Загрязненность
38		X		Загрязненность; Загрязненность
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
42			X	
43		X		Стерта структура; Стерта структура
44			X	
45	X			Видны следы после ДТП; Вибрация при работе ДВС; Горит ошибка двигателя; Видны следы после ДТП; Вибрация при работе ДВС; Горит ошибка двигателя
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
2	X			Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
3	X			Течь топливных трубок; Течь топливных трубок
6	X			Надрыв передней подушки; Надрыв задней подушки; Стук при трогании и торможении
7	X			Надрыв нижней подушки
8			X	
12			X	
13			X	
14	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС
16	X			Течь прокладки клапанной крышки

17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Запотевание патрубков охлаждения; Загрязнены радиаторы системы охлаждения и кондиционера
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X		Запотевание помпы; Следы высохшего антифриза в дренажном отверстии
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X		Запотевание на корпусе термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель	X			Тугая педаль тормоза
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X		Запотевание главного тормозного цилиндра
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		Запотевание крышки ГРМ; Запотевание сальника распредвала
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС; Имеются активные ошибки по катализатору; Имеются активные ошибки по дросельной заслонке
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Сгнили соты радиатора; Сгнили соты радиатора
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					

Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков верхний передний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг
5	Коробка переключения передач	X		Течь поддона КПП; Шум в КПП
6	Тормозные шланги, трубки	X		Повреждены тормозные трубки на днище кузова; Повреждены тормозные трубки на днище кузова
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера	X		Повреждена защита; Коррозия защиты; Повреждена защита; Коррозия защиты
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)	X		Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки	X		Течь заднего правого тормозного шланга; Течь заднего левого тормозного шланга; Течь заднего правого тормозного шланга; Течь заднего левого тормозного шланга
5	Выхлопная система (глушитель)	X		Поврежден глушитель; Прогорел глушитель; Поврежден глушитель; Прогорел глушитель
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП</b>				
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Снил правый правый; Снил правый правый
5	Проверка передней панели кузова	X		Поврежден передний бампер; Поврежден капот; Повреждено переднее левое крыло; Повреждено переднее правое крыло; Поврежден передний бампер; Поврежден капот; Повреждено переднее левое крыло; Повреждено переднее правое крыло
6	Проверка задней панели кузова	X		Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден
7	Проверка днища кузова	X		Следы некачественного кузовного ремонта; Имеется сквозная коррозия днища; Следы некачественного кузовного ремонта; Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Подгаецкий А.Р. Подпись:		Осипян А.П. Подпись:	Телефон:	Дата: