


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

20.07.2024

Марка	Audi	Модель	A3
Год	01/01/2014	Пробег	127803 км
ВИН	WAUZZZ8V9EA174083	Цвет	Белый
Двигатель	1197 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Омыватель фар
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 15 Галогеновые фары
- 16 Центральный замок
- 17 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Система предотвращения столкновения
- 23 Система контроля давления в шинах
- 24 Система помощи при подъеме
- 25 Система курсовой устойчивости
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Система старт-стоп
- 29 Bluetooth
- 30 Подогрев передних сидений
- 31 Мультируль
- 32 Isofix(передний ряд)
- 33 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 34 Темный салон
- 35 Отделка кожей рычага КПП
- 36 Отделка кожей рулевого колеса
- 37 Индикатор внешней температуры
- 38 Защита картера двигателя
- 39 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Не горит правая лампа
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
5	Подсветка номера		X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние	X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X	
12	Омыватель фар	X		Нет жидкости омывателя
13	Стеклоочиститель задний		X	
14	Работа наружных замков	X		Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X	
2	Звуковой сигнал		X	
3	Проверка работы ЦЗ		X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье		X	
6	Внутреннее освещение		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
12	Проверка наружных зеркал		X	
16	Состояние напольных ковров		X	
17	Состояние панели приборов		X	
18	Состояние обивки потолка		X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
21	Проверка стояноч. тормоза		X	
22	Аудиосистема (мультируль)		X	
24	Обогрев заднего стекла		X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	
39	Состояние накладок педалей		X	
40	Состояние рулевого колеса	X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
43	Состояние рукоятки КПП	X		Износ
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X	
45	Запуск двигателя	X		Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X		Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня

3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Шумная работа ДВС Следы масла на клапанной крышке
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе ремня ГРМ; Гул роликов ремня ГРМ
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей		X		Один ключ; Один ключ
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	

3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:

Специалист по оценке и выкупу Васильев В.Д. Подпись:		Пудова В.Н. Подпись:	Телефон:	Дата:
---	--	-------------------------	----------	-------