


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

12.07.2024

Марка	Suzuki	Модель	Ignis
Год	01/01/2003	Пробег	200500 км
ВИН	TSMMHX51S00107255	Цвет	Красный
Двигатель	1328 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	08.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит; Затертость поверхности фар. Отсутствует, сломана часть креплений
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	X		Отсутствует левый повторитель поворота; Отсутствует левый повторитель поворота
3	Передние ПТФ		X	
4	Парктроник передний		X	
5	Подсветка номера	X		Не горит левая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
8	Парктроник задний		X	
9	Камера заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний	X		Не работает омыватель
12	Омыватель фар		X	
13	Стеклоочиститель задний	X		Не работает омыватель
14	Работа наружных замков		X	
15	Доводчик передней левой двери		X	
16	Доводчик передней правой двери		X	
17	Доводчик задней правой двери		X	
18	Доводчик задней левой двери		X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок ДА
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X	
2	Звуковой сигнал		X	Слабый сигнал; Слабый сигнал
3	Проверка работы ЦЗ	X		Не открывается/закрывается пасс. дверь; Не открывается/закрывается зад. прав. дверь.; Сломаны внутренние и наружные ручки задней правой двери
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье		X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье		X	
6	Внутреннее освещение		X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье		X	
8	Работа люка крыши		X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки	X		Люфт в рулевой колонке
10	Работа привода рег. педального узла		X	
11	Проверка стеклоподъемников	X		Отсутствует ручка заднего правого стеклоподъемника
12	Проверка наружных зеркал	X		Неисправен зеркальный элемент левый; Неисправен зеркальный элемент правый; Неисправен зеркальный элемент левый; Неисправен зеркальный элемент правый
13	Электрорегулировка сидений		X	
14	Память сидений		X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж		X	
16	Состояние напольных ковров		X	
17	Состояние панели приборов		X	
18	Состояние обивки потолка	X		Отсутствует водительский солнцезащитный козырек. Отсутствует крепеж потолка
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
20	Проверка работы сцепления	X		Повышенный ход педали сцепления
21	Проверка стояноч. тормоза	X		Не фиксируется
22	Аудиосистема (мультируль)	X		Сломаны крепления панели магнитолы. Отсутствует антенна
23	Обогрев ветрового стекла		X	
24	Обогрев заднего стекла	X		Не работает
25	Обогрев рулевого колеса		X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X		Повреждена обивка; Повреждена обивка
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент		X	

29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Царапины
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	X			Отсутствует часть элементов
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
39	Состояние накладок педалей	X			Стёрты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП	X			Незафиксирована кулиса КПП
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Проверка не поддерживается
45	Запуск двигателя	X			Дымит; Дымит

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь передней крышки ДВС; Дымность выхлопа
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
---	---	--	--	---	--

2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	X			Отсутствует табличка на стойке; Отсутствует табличка на стойке
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Отсутствуют подушки безопасности; Подушки безопасности сработали; имеются активные ошибки; Отсутствуют подушки безопасности; Подушки безопасности сработали
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки; Не работают преднатяжители ремней безопасности; имеются активные ошибки; Не работают преднатяжители ремней безопасности
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Неисправности по рулевому усилителю
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Отсутствуют ремни безопасности; Подушки безопасности сработали; Отсутствуют ремни безопасности; Подушки безопасности сработали
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего левого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не фиксируется
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски	X			Повреждения на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП; Шум в КПП; Течь заднего сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия трубок
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайленблоков продольных рычагов. Повреждение, снил кронштейн кузова крепления поперечной тяги задней балки
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Отсутствует глушитель; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба; Отсутствует глушитель; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних	X			Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон; Замят лонжерон правый; Сквозная коррозия заднего подрамника; Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон; Замят лонжерон правый; Сквозная коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый порог; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Снил левый порог; Снил правый порог; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Жилин А.Ю. Подпись:		Шпагина А.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: