


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.07.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Kia | Модель | Optima |
| Год | 01/01/2017 | Пробег | 203383 км |
| ВИН | XWEGV412BH0000765 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 1998 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 4 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | 1505000 | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------------------|------------------------|-------------|
| Крыло заднее левое | | Окраска |
| Крыло заднее правое | | Окраска |

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 4
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Автоматический корректор фар
- 16 Центральный замок
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Парктроник
- 21 Система курсовой устойчивости
- 22 Антипробуксовочная система
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Система доступа без ключа
- 25 Парктроник передний
- 26 Парктроник задний
- 27 Камера 360°
- 28 Запуск двигателя с кнопки
- 29 Bluetooth
- 30 USB порт
- 31 Панорамная крыша
- 32 Мультируль
- 33 Темный салон
- 34 Датчик света
- 35 Датчик дождя

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | X | | Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 25 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | |
| 28 | | | X | |
| 29 | | | X | |
| 30 | | | X | Потертость, заматость |
| 31 | | | X | |
| 32 | | | X | |
| 33 | | | X | |
| 34 | | | X | |
| 35 | | | X | |
| 36 | | | X | |
| 37 | | | X | |
| 38 | | | X | |
| 39 | | | X | |
| 40 | | X | | Потертости |
| 41 | | | X | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| 42 | стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | X | | Стерта структура |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | | X | | Запотевание клапанной крышки |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | X | | Запотевание крышки ГРМ |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | X | | Ошибки в истории Слишком высокое давление в цилиндрах |
| 8 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | | Забит радиатор |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | | Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание поддона ДВС; Запотевание на стыке ГБЦ и блока |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | X | | | Люфт в шлицевых соединениях правого вала |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | X | | Имеется коррозия на глушителе |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| Проверил: | | | | Веселов Д.Ю. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|----------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Губин Ю.А. Подпись: | | Толкачева М.В. Подпись: | Телефон: | Дата: |