


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

26.08.2024

Марка	Kia	Модель	Seed
Год	01/01/2015	Пробег	130659 км
ВИН	XMEHM812AF0005751	Цвет	Коричневый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	06.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный частичный окрас, Ремонт	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 10
- 10 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Зад
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Поддон в багажнике
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Галогеновые фары
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 Противогонная сигнализация
- 25 Isofix/LATCH
- 26 ESP
- 27 Система помощи при подъеме
- 28 Система курсовой устойчивости
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Камера заднего вида
- 34 Bluetooth
- 35 USB порт
- 36 Мультируль
- 37 Электроподъемники передние
- 38 Датчик света
- 39 Датчик дождя
- 40 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
	Состояние обивки дверей: Пассажирская				

35	дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание поддона двигателя; Запотевание поддона двигателя
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Щум в районе цепи ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.

Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					
				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		ошибка по напряжению питания
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу		Рожнов Н.А.	Телефон:	Дата:
Куранов Д.Е.		Подпись:		
Подпись:				