


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

16.09.2024

Марка	Opel	Модель	Astra
Год	01/01/2012	Пробег	197625 км
ВИН	XWFPF2DC1C0029051	Цвет	Белый
Двигатель	1364 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.07.2024/Нет
Предварительная оценка	500000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Передние
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 AUX
- 15 Передние противотуманные фары
- 16 Галогеновые фары
- 17 Автоматический корректор фар
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Иммобилайзер
- 21 Isofix/LATCH
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Парктроник
- 27 Система курсовой устойчивости
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Bluetooth
- 31 USB порт
- 32 Подогрев передних сидений
- 33 Передний центральный подлокотник
- 34 Мультируль
- 35 Электроподъемники передние
- 36 Темный салон
- 37 Отделка кожей рулевого колеса
- 38 Индикатор внешней температуры
- 39 Датчик света
- 40 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	X			Не работает повторитель поворота левого крыла
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний	X			Не работает, ошибка на приборной панели.
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Конденсат/влага в правом фонаре; Конденсат/влага в правом фонаре
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не работает, ошибка на приборной панели
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка; Закисла личинка
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье	X			Не работает
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров	X			Протерты до дыр; Протерты до дыр
17	Состояние панели приборов			X	Потертости; Потертости
18	Состояние обивки потолка			X	Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
22	Аудиосистема (мультируль)			X	Затерты кнопки; Затерты кнопки
23	Обогрев ветрового стекла			X	

24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X			Неработает ЦЗ лючка
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Продавленность полки багажного отделения
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждение обивки подлокотника
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Неисправность ограничителя двери
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка; Неоригинальная
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:.	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер		X		Запотевание на стыке патрубка и интеркуллера
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Неисправность демпфера шкива коленвала; Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Неисправность демпфера шкива коленвала
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течь патрубков охлаждения; Течь расширительного бачка
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
	Система охлаждения/ уровень/качество				

19	охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь корпуса термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X		Мякая тормозная педаль
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Руки при включении передач
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	12гв
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Активные ошибки в ЭБУ ABS, парктроника, кузовного оборудования.
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина левая
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Замятие сот
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Замятие сот
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; 13гв
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны; Люфт шаровой/ых опор с левой верхней стороны; Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны; Люфт шаровой/ых опор с правой верхней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порвал внешний левый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ЦРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, замятие верхней полки крыла переднего левого и переднего правого крыла.
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят левый порог; Замят правый правый; Замят левый порог; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Волков В.А Подпись:		Коротенко Е.И. Подпись:	Телефон:	Дата: