


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.07.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2013	Пробег	233292 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Белый
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.01.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Не работает корректор фар; Неисправно адаптивное освещение, поврежден задний корректор фар
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
3	Передние ПТФ		X	
5	Подсветка номера		X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
8	Парктроник задний	X		Не корректная работа/неисправен датчик внутренний правый/левый
10	Ветровое стекло - состояние		X	Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X	
12	Омыватель фар	X		Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
13	Стеклоочиститель задний		X	
14	Работа наружных замков		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X	
2	Звуковой сигнал		X	
3	Проверка работы ЦЗ		X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье		X	
6	Внутреннее освещение		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
12	Проверка наружных зеркал		X	
16	Состояние напольных ковров	X		Загрязнённость
17	Состояние панели приборов		X	
18	Состояние обивки потолка		X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X		Неисправен, работает одна сторона
22	Аудиосистема (мультируль)		X	Не штатное головное устройство
24	Обогрев заднего стекла		X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	
39	Состояние накладок педалей		X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
43	Состояние рукоятки КПП		X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X	Нет данных
45	Запуск двигателя	X		Шум цели ГРМ; Горит ошибка двигателя; Неисправна кнопка СТОП/СТАРТ Ошибки в работе дмс по регулированию ФАЗ Ошибки по управлению вентилятором радиатора 2 Датчик температуры масла недостоверный сигнал Пропуски зажигания цилиндр №3

Комментарии, примечания				Ошибки по регулированию наддува
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	Загрязнен; Загрязнен
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
5	Катушки зажигания		X	
8	Состояние АКБ		X	Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X		Посторонний шум гул/свист от турбокомпрессора; Ошибки по управлению турбокомпрессором
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Уровень масла выше максимальной отметки уровня Течь прокладки клапанной крышки Течь передней крышки двс Течь поддона
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X		Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X		Требуется замена антифриза
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X		Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	Темный цвет тормозной жидкости; Темный цвет тормозной жидкости
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X		имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X		имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		Имеются активные ошибки; Ошибки в работе двс по регулированию ФАЗ Ошибки по управлению вентилятором радиатора 2 Датчик температуры масла недостоверный сигнал Пропуски зажигания цилиндр №3 Ошибки по регулированию наддува Множественные ошибки по блокам управления смотреть отчет диагностики
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X		Имеются активные ошибки по ДВС; Ошибки по пропускам воспламенения
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни		X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X		Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X		Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
Комментарии, примечания				

Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого
2	Колодки тормозные задние	X			Растрескивание феродо
3	Диски тормозные/барабаны	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности; Перегрев тормозных дисков; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Перегрев тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого; Течь амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза	X			Неисправен, работает одна сторона
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта правый
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Замят радиатор; Сгнили соты радиатора; Поврежден; Замят радиатор; Сгнили соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Коррозия/сгнил поддон ДВС; Течь по передней крышки двс Течь по клапанной крышки двс
15	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Неисправен блок полного привода HALDEX; Неисправна муфта включения полного привода
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе

8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Разрывы соединительной эластичной муфты карданного вала
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Вашенко Д.А. Подпись:		Кожан П.И. Подпись:	Телефон:	Дата: