


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

10.07.2024

|                        |                    |                           |                        |
|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка                  | Kia                | Модель                    | Mohave                 |
| Год                    | 01/01/2021         | Пробег                    | 191407 км              |
| ВИН                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Цвет                      | Серый                  |
| Двигатель              | 2959 см / Дизель   | Коробка передач           | автоматическая коробка |
| Тип кузова             | Внедорожник 5 дв.  | Привод                    | полный привод          |
| ПТС                    | Оригинал           | Кол-во регистраций        | 2                      |
| Кол-во ключей          | 1                  | Гарантия до               | /Нет                   |
| Предварительная оценка |                    | Второй комплект колес/шин | Нет                    |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|



Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке<br>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна |                                   |                                      |                            |  |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
|  | Необходимо<br>принять меры<br>(К) | Рекомендуется<br>принять меры<br>(Ж) | Внешне в<br>порядке<br>(З) | Комментарий  |
| <b>Внешний осмотр</b>  |                                   |                                      |                            |  |
| 1  |                                   |                                      | X                          |  |
| 2  |                                   |                                      | X                          |  |
| 3  |                                   |                                      | X                          |  |
| 4  |                                   |                                      | X                          |  |
| 5  |                                   |                                      | X                          |  |
| 6  |                                   |                                      | X                          |  |
| 7  |                                   |                                      | X                          |  |
| 8  |                                   |                                      | X                          |  |
| 9  |                                   |                                      | X                          |  |
| 10   |                                   | X                                    |                            | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11   |                                   |                                      | X                          |  |
| 13   |                                   |                                      | X                          |  |
| 14   |                                   |                                      | X                          |  |
| 19   |                                   |                                      | X                          |  |
| Комментарии, примечания  |                                   |                                      |                            |  |
| Проверил:  |                                   |                                      |                            | Степанов А.Ю.  |
| Клиент ознакомлен::  |                                   |                                      |                            |  |
| <b>Внутренний осмотр</b>   |                                   |                                      |                            |  |
| 1  |                                   |                                      | X                          |  |
| 2  |                                   |                                      | X                          |  |
| 3  |                                   |                                      | X                          |  |
| 4  |                                   |                                      | X                          |  |
| 5  |                                   |                                      | X                          |  |
| 6  |                                   |                                      | X                          |  |
| 7  |                                   |                                      | X                          |  |
| 11   |                                   |                                      | X                          |  |
| 12   |                                   |                                      | X                          |  |
| 13   |                                   |                                      | X                          |  |
| 15   |                                   |                                      | X                          | Поясничные подпоры/ массаж   |
| 16   |                                   |                                      | X                          | Загрязнённость   |
| 17   |                                   |                                      | X                          |  |
| 18   |                                   |                                      | X                          |  |
| 19   |                                   | X                                    |                            | Недостаточно холодит   |
| 21   |                                   |                                      | X                          |  |
| 22   |                                   |                                      | X                          |  |
| 24   |                                   |                                      | X                          |  |
| 25   |                                   |                                      | X                          |  |
| 26   |                                   |                                      | X                          |  |
| 27   |                                   |                                      | X                          |  |
| 28   |                                   |                                      | X                          |  |
| 30   |                                   | X                                    |                            | Растрескивание; Сильная продавленность; Потертость, замятость                        |
| 31   |                                   | X                                    |                            | Растрескивание; Потертость, замятость  |
| 32   |                                   |                                      | X                          |  |
| 33   |                                   |                                      | X                          |  |
| 34   |                                   |                                      | X                          |  |
| 35   |                                   |                                      | X                          |  |
| 36   |                                   |                                      | X                          |  |
| 37   |                                   |                                      | X                          |  |
| 38   |                                   |                                      | X                          |  |
| 39   |                                   |                                      | X                          | Затерты накладки; Затерты накладки   |
| 40   |                                   | X                                    |                            | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины   |
| 41   |                                   |                                      | X                          |  |
| 42   |                                   |                                      | X                          |  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 43  | Состояние рукоятки КПП  |   |   | X | Затерта рукоятка; Затерта рукоятка                        |
| 44  | Проверка показания одометра/Оценка пробега  |   |   | X |   |
| 45  | Запуск двигателя  |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания   |   |   |   |   |   |
| Проверил:   |   |   |   |   | Степанов А.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |   |   |   |
| <b>Проверка под капотом</b>   |   |   |   |   |   |
| 1   | Интеркуллер   |   |   | X |   |
| 2   | Состояние приводных ремней и роликов  |   |   | X |   |
| 3   | Состояние топливной системы/подтекание  |   |   | X |   |
| 6   | Состояние подушек ДВС   | X |   |   | Следы масла подтёков на опоре(ах); Просадка левой подушки |
| 7   | Состояние подушек КПП   |   |   | X |   |
| 8   | Состояние АКБ   |   |   | X |   |
| 11  | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий   |   |   | X |   |
| 12  | Проверка генератора   |   |   | X |   |
| 13  | Проверка стартера   |   |   | X |   |
| 14  | Двигатель   |   | X |   | Уровень масла минимум; Уровень масла минимум              |
| 15  | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор  |   |   | X |   |
| 16  | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание  |   |   | X |   |
| 17  | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание  |   |   | X |   |
| 18  | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                                       |   |   | X |   |
| 19  | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат   |   |   | X |   |
| 20  | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                                     |   |   | X |   |
| 21  | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр                               |   |   | X |   |
| 22  | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР  |   |   | X |   |
| 23  | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка                               |   |   | X |   |
| 25  | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал                      |   |   | X |   |
| 26  | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание   |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания   |   |   |   |   |   |
| Проверил:   |   |   |   |   | Степанов А.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |   |   |   |
| <b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>                            |   |   |   |   |   |
| Комментарии, примечания   |   |   |   |   |   |
| Проверил:   |   |   |   |   | Степанов А.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |   |   |   |
| <b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b> |   |   |   |   |   |
| 1   | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях |   |   | X |   |
| 2   | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой  |   |   | X |   |
| 3   | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой   |   |   | X |   |
| 4   | Работа ремней SRS, проверка года выпуска  |   |   | X |   |
| 6   | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой  |   |   | X |   |
| 7   | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой   |   |   | X |   |
| 8   | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска   |   |   | X |   |
| 9   | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)         |   |   | X |   |
| 10  | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни                                    |   |   | X |   |
| 11  | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей   |   |   | X |   |
| 12  | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей   |   |   | X |   |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Комментарии, примечания   |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |   |   | Степанов А.Ю.  |
| Клиент ознакомлен:  |  |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>     |  |   |   |  |
| 1   | Передние ступичные подшипники  |   |   | X  |
| 2   | Колодки тормозные передние   |   |   | X  |
| 3   | Диски тормозные  |   |   | X  |
| 4   | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов   |   |   | X  |
| 5   | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости         |   |   | X  |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |   |   | Степанов А.Ю.  |
| Клиент ознакомлен:  |  |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>       |  |   |   |  |
| 1   | Задние ступичные подшипники  |   |   | X  |
| 2   | Колодки тормозные задние   | X |   | Внутренняя колодка изношена более 90%  |
| 3   | Диски тормозные/барабаны   | X |   | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков   |
| 4   | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов   |   |   | X  |
| 5   | Проверка стояночного тормоза   |   |   | X  |
| 6   | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости           |   | X | Рекомендована профилактическая очистка суппортов   |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |   |   | Степанов А.Ю.  |
| Клиент ознакомлен:  |  |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b> |  |   |   |  |
| 1   | Радиатор кондиционера  |   |   | X  |
| 2   | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание   |   |   | X  |
| 4   | Шины/колесные диски  | X |   | Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Установлена резина не по сезону; Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Установлена резина не по сезону |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |   |   | Степанов А.Ю.  |
| Клиент ознакомлен:  |  |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>        |  |   |   |  |
| 1   | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки   |   |   | X  |
| 2   | Стойки/ втулки стабилизатора передние  |   |   | X  |
| 3   | Рулевые тяги/наконечники   |   |   | X  |
| 4   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание   |   |   | X  |
| 5   | Коробка переключения передач   |   |   | X  |
| 6   | Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание   | X |   | Течь хвостовика  |
| 7   | Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)  |   |   | X  |
| 8   | Тормозные шланги, трубки   |   |   | X  |
| 9   | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание  |   |   | X  |
| 11  | Состояние пыльников днища кузова (пластик)   |   |   | X  |
| 12  | Наличие защиты картера   |   |   | X  |
| 13  | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание   |   |   | X  |
| 14  | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал |   |   | X  |
| 15  | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ   |   |   | X  |
| 16  | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)  |   |   | X  |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |   |   | Степанов А.Ю.  |
| Клиент ознакомлен:  |  |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>          |  |   |   |  |
| 2   | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры   |   |   | X  |
| 4   | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание  |   |   | X  |
| 5   | Тормозные шланги, трубки   |   |   | X  |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние   |  |  | X |
| 7 | Выхлопная система (глушитель)   |  |  | X |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал |  |  | X |
| 9 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ  |  |  | X |

Комментарии, примечания

Проверил:

Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличие)            |  |  | X |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены |  |  | X |
| 5 | Проверка передней панели кузова            |  |  | X |
| 6 | Проверка задней панели кузова              |  |  | X |
| 7 | Проверка днища кузова                      |  |  | X |

Комментарии, примечания

Проверил:

Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

|  |  |                          |          |       |
|--|--|--------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта:                                      |  |                          |          |       |
| Специалист по оценке и выкупу<br>Рябцев Ф.А.<br>Подпись: |  | Гуцалюк Д.Е.<br>Подпись: | Телефон: | Дата: |