


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

16.07.2024

Марка	BMW	Модель	5 серии
Год	01/01/2005	Пробег	303490 км
ВИН	WBANE73566CM3401	Цвет	Черный
Двигатель	2996 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	х	х
Бампер передний	х	х
Дверь задняя правая	Окрашено	Царапина
Капот	Окрашено	
Крыло заднее левое	Окрашено	Коррозия, Царапина
Крыло заднее правое	Окрашено	
Крыло переднее левое	Окрашено	
Крыло переднее правое	Окрашено	
Левая задняя стойка	Частично окрашено	
Правая задняя стойка	Частично окрашено	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Ксеноновые фары Ближний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Солнцезащитная шторка в задних дверях
- 13 Омыватель фар
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Автоматический корректор фар
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 ESP
- 21 Парктроник
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Электрорегулировка руля
- 26 Парктроник передний
- 27 Парктроник задний
- 28 Подогрев передних сидений
- 29 Передний центральный подлокотник
- 30 Память передних сидений
- 31 Люк
- 32 Мультируль
- 33 Электроподъемники передние
- 34 Электроподъемники задние
- 35 Темный салон
- 36 Отделка потолка черной тканью
- 37 Отделка кожей рычага КПП
- 38 Отделка кожей рулевого колеса
- 39 Индикатор внешней температуры
- 40 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Затерты фары
2		X		Не закреплён повторитель указателя поворота в правом крыле
3	X			Повреждён отражатель в левой ПТФ
4		X		Неисправность датчика; Неисправность датчика
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7	X			Не горят лампы заднего хода; Не горят лампы заднего хода
8			X	
9	X			Неисправна камера; Неисправна камера
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка мажет; Не плотно прилегает; Щетка мажет; Не плотно прилегает
12		X		Забит правый; Забит правый
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
7			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17		X		Потеря цвета, выгорело покрытие; Потеря цвета, выгорело покрытие
18			X	
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
42			X	

43	Стартера (Бендикс) Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП	X			Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Эмульсия на крышка расширительного бачка
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X		Запотевание на корпусе термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
25	Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Темный цвет тормозной жидкости; Темный цвет тормозной жидкости
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Замыты соты,запотевание трубок охлаждения масла АКПП
4	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках

Комментарии, примечания

Проверил:	Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Растрескивание внешнего левого пыльника заднего ШРУС; Растрескивание внешнего правого пыльника заднего ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил:	Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне;

4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на правом лонжероне Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден передний бампер; Поврежден передний бампер
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X			Отсутствует поддамкратник задний правый; Отсутствует поддамкратник передний правый; Отсутствует поддамкратник передний левый; Отсутствует поддамкратник задний правый; Отсутствует поддамкратник передний правый; Отсутствует поддамкратник передний левый
Комментарии, примечания					
Проверил:				Губарь Р.В.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Зайцев С.В. Подпись:		Бессонов И.И. Подпись:	Телефон:	Дата: