


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

11.07.2024

Марка	Honda	Модель	Pilot
Год	01/01/2003	Пробег	255662 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	3471 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.07.2011/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------



Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Износ повреждение фар Не работает лампа правого ближнего/дальнего света
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
5	Подсветка номера		X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X		Не горит центральный стоп сигнал; Не горит центральный стоп сигнал
7	Фонари заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X	
13	Стеклоочиститель задний	X		Не работает механизм стеклоочистителя Не работает омыватель заднего стекла
14	Работа наружных замков	X		Неисправен замок; Неисправен замок
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1	Звуковой сигнал		X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X		Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X		Установлен не штатный подогрев не работает
4	Проверка работы ЦЗ	X		Не открывается/закрывается вод. дверь; Установлен не штатный подогрев не работает
6	Внутреннее освещение		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
12	Проверка наружных зеркал		X	Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
13	Электрорегулировка сидений		X	Регулировка ГЛ
16	Состояние напольных ковров		X	Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов	X		Поврежден Следы ремонта панели
18	Состояние обивки потолка		X	Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X		Не работает АС; Отсутствует фреон
21	Проверка стояноч. тормоза	X		Неисправен, клинят механизмы
22	Аудиосистема (мультируль)		X	Заедают кнопки; Заедают кнопки
24	Обогрев заднего стекла		X	Частично не работает
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X	Сильная продавленность; Загрязненность; Отсутствует полка
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X	Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат; Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X		Повреждена обивка; Порвана; Растрескивание Сильная продавленность Загрязненность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X		Повреждена обивка; Растрескивание Сильная продавленность Загрязненность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	Растрескивание Сильная продавленность Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	Растрескивание Сильная продавленность Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X	Загрязненность; Потертости царапины
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X	Загрязненность; Потертости царапины
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X	Загрязненность; Потертости царапины
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X	Загрязненность; Потертости царапины
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	Загрязненность; Потертости царапины
39	Состояние накладок педалей		X	Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X		Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
43	Состояние рукоятки КПП		X	Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X	Нет данных
				Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Горит ошибка

45	Запуск двигателя	X			двигателя; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Горит ошибка двигателя
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Масло на ремнях
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Следы демонтажа ГБО
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Следы масла подтёков на опоре(ах); Просадка передней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Требуется ревизия приводного ремня
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор	X			Подсос/утечка воздуха
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР; Шум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Темный цвет тормозной жидкости; Темный цвет тормозной жидкости
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании; Рывки КПП при трогании
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе; Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X			Не включился
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого;

					Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80%
5	Проверка стояночного тормоза	X			Неисправен, клинят механизмы

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Коррозия, осмотр на подъёмнике не проводился

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
----	---	---	--	--	---------------------

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снял левый порог; Снял правый правый; Снял левый порог; Снял правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Биленко А.Н. Подпись:		Манухова С.В. Подпись:	Телефон:	Дата: