


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

16.07.2024

Марка	Toyota	Модель	Harrier
Год	01/01/2003	Пробег	385037 км
ВИН	00000ACU300001971	Цвет	Серый
Двигатель	2362 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Капот		Вмятина, Коррозия, Многочисленные сколы, Сломано
Крыло переднее левое		Нарушение зазора

#### Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 5 Динамики 7
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Розетка 12 V
- 8 Передние противотуманные фары
- 9 Галогеновые фары
- 10 Электропривод регулировки зеркал
- 11 Центральный замок
- 12 ESP
- 13 Антиблокировочная система (ABS)
- 14 Подогрев передних сидений
- 15 Мультируль
- 16 Темный салон

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	X			Установлены габаритные лампы не заводского свечения; Затерты фары,нешатные ДХО
2			X	
3			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка мажет; Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя; Щетка мажет; Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя
13	X			Повышенный люфт кулис; Повышенный люфт кулис
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11		X		Не работает клавиша стеклоподъемника задней правой двери в блоке стеклоподъемников
12			X	
13			X	
15			X	
16			X	Неоригинальные коврики; Неоригинальные коврики
17	X			Повреждена; Повреждена
18			X	
19			X	
21			X	
22		X		Не работает блок конопок на рулевом колесе; Не работает блок конопок на рулевом колесе
24			X	
26			X	
27			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
30		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
31			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
32			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
33			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
34		X		Сильная продавленность; Потёртости, царапины
35			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
36	X			Порвана; Порвана
37	X			Порвана; Порвана
38			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
42			X	
43			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
44			X	
45		X		Троит; Троит
Комментарии, примечания				

	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП верхняя; Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание насоса ГУР; Запотевание шланга ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	Имеются исторические ошибки
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни		X		Запотевание поддона КПП; Запотевание корпуса КПП
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины,			X	

5	работоспособность пневмо-баллонов Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора левый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора левый; Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Замяты соты
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден капот; Отсутствует заглушка бампера, потёртости на бампере
6	Проверка задней панели кузова		X		Замят усилитель бампера
7	Проверка днища кузова	X			Следы некачественного кузовного ремонта; Следы некачественного кузовного ремонта

Комментарии, примечания	
Проверил:	Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Сибгатуллин И.Ф. Подпись:		Ефремов В.А. Подпись:	Телефон:	Дата: