


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

21.09.2024

|                        |                   |                           |                      |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка                  | Renault           | Модель                    | Scenic               |
| Год                    | 01/01/2007        | Пробег                    | 438947 км            |
| ВИН                    | VF1JMGED638290915 | Цвет                      | Черный               |
| Двигатель              | 1461 см / Дизель  | Коробка передач           | механическая коробка |
| Тип кузова             | Компактвэн        | Привод                    | передний привод      |
| ПТС                    | Оригинал          | Кол-во регистраций        | 3                    |
| Кол-во ключей          | 2                 | Гарантия до               | /Нет                 |
| Предварительная оценка |                   | Второй комплект колес/шин | Нет                  |

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

| Элемент            | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|--------------------|------------------------|-------------|
| Капот              | Окрашено, Ремонт       |             |
| Крыло заднее левое | Окрашено, Ремонт       |             |

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Розетка 12 V
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 ESP
- 19 Подушки безопасности боковые
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Система доступа без ключа
- 26 Панорамная крыша
- 27 Регулировка передних по высоте
- 28 Турбированный двигатель
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Электроподъемники задние
- 31 Темный салон
- 32 Индикатор внешней температуры

**Результаты диагностики**

| <b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке<br/>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b> |   |  |   |                                     |  |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|
|  |   | <b>Необходимо<br/>принять<br/>меры<br/>(К)</b> | <b>Рекомендуется<br/>принять меры<br/>(Ж)</b> | <b>Внешне в<br/>порядке<br/>(З)</b> | <b>Комментарий</b>   |
| <b>Внешний осмотр</b>  |   |  |   |                                     |  |
| 1  | Фары: габариты, ближний, дальний свет                 | X  |   | З                                   | Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит; Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит |
| 2  | Указатели поворота, аварийная сигнализация            |  |   | X                                   |  |
| 3  | Передние ПТФ  |  |   | X                                   |  |
| 4  | Парктроник передний                                   |  |   | X                                   |  |
| 5  | Подсветка номера                                      |  |   | X                                   |  |
| 6  | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал                  |  |   | X                                   |  |
| 7  | Фонари заднего хода                                   |  |   | X                                   |  |
| 8  | Парктроник задний                                     | X  |   | З                                   | Не работает  |
| 9  | Камера заднего хода                                   |  |   | X                                   | Установлена не оригинальная камера;<br>Установлена не оригинальная камера  |
| 10   | Ветровое стекло - состояние                           |  | X   | З                                   | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей;<br>Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей  |
| 11   | Стеклоочиститель передний                             |  |   | X                                   |  |
| 13   | Стеклоочиститель задний                               |  |   | X                                   |  |
| Комментарии, примечания  |   |  |   |                                     |  |
| Проверил:  |   |  |   |                                     | Лапина АМ  |
| Клиент ознакомлен.:  |   |  |   |                                     |  |
| <b>Внутренний осмотр</b>   |   |  |   |                                     |  |
| 2  | Звуковой сигнал                                       |  | X   | З                                   | Слабый сигнал; Слабый сигнал   |
| 3  | Проверка работы ЦЗ                                    |  |   | X                                   |  |
| 5  | Внутреннее освещение                                  |  |   | X                                   |  |
| 9  | Работа привода рег. рулевой колонки                   |  |   | X                                   |  |
| 11   | Проверка стеклоподъемников                            |  |   | X                                   |  |
| 12   | Проверка наружных зеркал                              |  | X   | З                                   | Не работает подогрев зеркал; Не складывается левое зеркало; Не работает подогрев зеркал; Не складывается левое зеркало               |
| 16   | Состояние напольных ковров                            |  | X   | З                                   | Загрязненность сильная; Загрязненность сильная   |
| 17   | Состояние панели приборов                             |  | X   | З                                   | Царапины; Царапины   |
| 18   | Состояние обивки потолка                              |  |   | X                                   |  |
| 19   | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя |  |   | X                                   |  |
| 20   | Проверка работы сцепления                             |  |   | X                                   |  |
| 21   | Проверка стояноч. тормоза                             | X  |   | З                                   | Не работает управление ручным тормозом; Не работает управление ручным тормозом   |
| 24   | Обогрев заднего стекла                                |  |   | X                                   |  |
| 27   | Состояние обивки багажного отделения                  |  | X   | З                                   | Загрязненность; Загрязненность   |
| 28   | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент          |  |   | X                                   |  |
| 30   | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье        |  | X   | З                                   | Все сиденья в чехлах   |
| 31   | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье        |  |   | X                                   |  |
| 32   | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье        |  |   | X                                   |  |
| 33   | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье       |  |   | X                                   |  |
| 34   | Состояние обивки дверей: Водительская дверь           |  |   | X                                   | Потертость, замятость; Загрязненность;<br>Потертость, замятость; Загрязненность  |
| 35   | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь           |  |   | X                                   | Потертость, замятость; Загрязненность;<br>Потертость, замятость; Загрязненность  |
|  | Состояние обивки дверей: Задняя левая                 |  |   | З                                   | Потертость, замятость; Загрязненность;   |

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| 36   | дверь   |   |   | X | Потертость, замятость; Загрязненность  |
| 37   | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь  |   |   | X | Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность                           |
| 38   | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника   |   |   | X | Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность                           |
| 39   | Состояние накладок педалей  |   | X |   | Стерты накладки; Стерты накладки   |
| 40   | Состояние рулевого колеса   |   | X |   | Потертости; Потертости   |
| 41   | Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)                   |   |   | X |  |
| 42   | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)   |   |   | X |  |
| 43   | Состояние рукоятки КПП  |   |   | X |  |
| 44   | Проверка показания одометра/Оценка пробега  |   |   | X |  |
| 45   | Запуск двигателя  | X |   |   | Дымит, Дымит   |
| Комментарии, примечания  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
| Проверил:  |   |   |   |   | Лапина АМ  |
| Клиент ознакомлен.:  |   |   |   |   |  |
| <b>Проверка под капотом</b>  |   |   |   |   |  |
| 1  | Интеркуллер   |   | X |   | Загрязнен; Загрязнен   |
| 2  | Состояние приводных ремней и роликов  |   | X |   | Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня                                       |
| 3  | Состояние топливной системы/подтекание  |   | X |   | Запотевание в районе форсунок  |
| 6  | Состояние подушек ДВС   |   | X |   | Растрескивание правой подушки; Растрескивание задней подушки   |
| 7  | Состояние подушек КПП   |   | X |   | Растрескивание подушки КПП верхняя   |
| 8  | Состояние АКБ   |   |   | X | Требуется перезарядка с последующей диагностикой   |
| 11   | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий   | X |   |   | Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле  |
| 12   | Проверка генератора   |   |   | X |  |
| 13   | Проверка стартера   |   |   | X |  |
| 14   | Двигатель   |   | X |   | Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Дребезг верхней пластиковой крышки ДВС. |
| 15   | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор                              |   |   | X |  |
| 16   | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание  |   |   | X |  |
| 17   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                | X |   |   | Уровень антифриза ниже минимум   |
| 18   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                 |   |   | X |  |
| 19   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                     |   |   | X |  |
| 23   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка         |   |   | X |  |
| 24   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор      |   |   | X |  |
| 25   | Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал |   |   | X |  |
| 26   | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание                               | X |   |   | Тормозная педаль проваливается при нажатии. Нет тормозов   |
| Комментарии, примечания  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
| Проверил:  |   |   |   |   | Лапина АМ  |
| Клиент ознакомлен.:  |   |   |   |   |  |
| <b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b> |   |   |   |   |  |
| Комментарии, примечания  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
| Проверил:  |   |   |   |   | Лапина АМ  |

|   |   |   |   |           |  |
|---|---|---|---|-----------|--|
| Клиент ознакомлен::   |   |   |   |           |  |
| <b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b> |   |   |   |           |  |
| 1   | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой  |   |   | X         |  |
| 2   | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой   |   |   | X         |  |
| 3   | Работа ремней SRS, проверка года выпуска  |   |   | X         |  |
| 5   | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой  |   |   | X         |  |
| 6   | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой   |   |   | X         | Множественные сохранённые ошибки см вложение   |
| 7   | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска   |   |   | X         |  |
| 8   | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) |   |   | X         |  |
| 9   | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни                            |   |   | X         |  |
| 10  | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей                                       |   |   | X         |  |
| 11  | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей   |   |   | X         |  |
| Комментарии, примечания   |   |   |   |           |  |
|   |   |   |   |           |  |
| Проверил:   |   |   |   | Лапина АМ |  |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |   |           |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>                   |   |   |   |           |  |
| 1   | Передние ступичные подшипники   | X |   |           | Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Перекаты опорных подшипников |
| 2   | Колодки тормозные передние  |   |   | X         |  |
| 3   | Диски тормозные   |   |   | X         |  |
| 4   | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов  |   |   | X         |  |
| 5   | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости  |   |   | X         |  |
| Комментарии, примечания   |   |   |   |           |  |
|   |   |   |   |           |  |
| Проверил:   |   |   |   | Лапина АМ |  |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |   |           |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>                     |   |   |   |           |  |
| 1   | Задние ступичные подшипники   |   |   | X         |  |
| 2   | Колодки тормозные задние  |   |   | X         |  |
| 3   | Диски тормозные/барабаны  | X |   |           | Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков                                   |
| 4   | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов  |   |   | X         |  |
| 5   | Проверка стояночного тормоза  | X |   |           | Не работает  |
| 6   | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости    |   |   | X         |  |
| Комментарии, примечания   |   |   |   |           |  |
|   |   |   |   |           |  |
| Проверил:   |   |   |   | Лапина АМ |  |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |   |           |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>               |   |   |   |           |  |
| 1   | Радиатор кондиционера   |   | X |           | Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора   |
| 2   | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание  |   | X |           | Забит радиатор; Забит радиатор   |
| 3   | Шины/колесные диски   |   |   | X         |  |
| Комментарии, примечания   |   |   |   |           |  |
|   |   |   |   |           |  |
| Проверил:   |   |   |   | Лапина АМ |  |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |   |           |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>                      |   |   |   |           |  |

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 1  | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки                                   | X |   |   | Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг  |
| 2  | Стойки/ втулки стабилизатора передние  | X |   |   | Люфт втулок переднего стабилизатора  |
| 3  | Рулевые тяги/наконечники   | X |   |   | Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги  |
| 4  | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание   |   |   | X |  |
| 5  | Коробка переключения передач   |   | X |   | Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП                                    |
| 6  | Тормозные шланги, трубки   |   |   | X |  |
| 7  | Состояние пыльников днища кузова (пластик)                                     | X |   |   | Порваны пыльники; Частично отсутствуют   |
| 8  | Наличие защиты картера   |   |   | X |  |
| 9  | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание                                       |   | X |   | Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Обильное запотевание теплообменника |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | X |   |   | Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС   |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)                                    | X |   |   | Вырезан катализатор  |

Комментарии, примечания

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Проверил:           |  | Лапина АМ |
| Клиент ознакомлен:: |  |           |

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

|   |                               |   |  |   |                            |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|
| 1 | Задняя балка (не подрамник)   | X |  |   | Порваны сайлентблоки балки |
| 3 | Тормозные шланги, трубки      |   |  | X |                            |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) |   |  | X |                            |

Комментарии, примечания

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Проверил:           |  | Лапина АМ |
| Клиент ознакомлен:: |  |           |

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| 2 | Проверка лонжеронов передних               |  |  | X |  |
| 3 | Проверка лонжеронов задних                 |  |  | X |  |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены |  |  | X |  |
| 5 | Проверка передней панели кузова            |  |  | X |  |
| 6 | Проверка задней панели кузова              |  |  | X |  |
| 7 | Проверка днища кузова                      |  |  | X |  |

Комментарии, примечания

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Проверил:           |  | Лапина АМ |
| Клиент ознакомлен:: |  |           |

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

|  |  |                            |          |       |
|--|--|----------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта:  |  |                            |          |       |
| Специалист по оценке и выкупу<br>Калашников К.О.<br>Подпись: |  | Борисенко П.А.<br>Подпись: | Телефон: | Дата: |