


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

05.08.2024

Марка	Haval	Модель	F7x
Год	01/01/2021	Пробег	43500 км
ВИН	XZGFF04AXMA611604	Цвет	Белый
Двигатель	1499 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	13.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Активный усилитель руля
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 20 Система управления дальним светом
- 21 Система адаптивного освещения
- 22 Светодиодные фары
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Автоматический корректор фар
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Иммобилайзер
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система контроля давления в шинах
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Проекция на лобовое стекло
- 39 Электропривод крышки багажника
- 40 Система доступа без ключа
- 41 Регулировка сидений водителя по высоте
- 42 Парктроник передний
- 43 Парктроник задний
- 44 Камера заднего вида
- 45 Камера 360°
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Навигационная система
- 48 Bluetooth
- 49 USB порт
- 50 Подогрев задних сидений
- 51 Регулировка руля с памятью положения
- 52 Электронная приборная панель
- 53 Подогрев передних сидений
- 54 Передний центральный подлокотник
- 55 Обогрев рулевого колеса
- 56 Фаркоп
- 57 Электропривод складывания зеркал
- 58 Люк
- 59 Мультируль
- 60 Турбированный двигатель
- 61 Электроподъемники передние
- 62 Электроподъемники задние
- 63 Темный салон
- 64 Отделка кожей рычага КПП
- 65 Отделка кожей рулевого колеса
- 66 Индикатор внешней температуры
- 67 Датчик света

68 Датчик дождя

69 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Валесян АА Подпись:		Третьяков МА. Подпись:	Телефон:	Дата: