


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

16.07.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Largus
Год	01/01/2015	Пробег	127316 км
ВИН	ХТАКС0У5LF0885906	Цвет	Коричневый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая		Вмятина, Скол, Царапина
Капот		Скол
Крыло заднее правое		Вмятина, Скол, Царапина

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Обогрев зеркал
- 9 Бортовой компьютер
- 10 Галогеновые фары
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Центральный замок
- 13 Система курсовой устойчивости
- 14 Антипробуксовочная система
- 15 Антиблокировочная система (ABS)
- 16 Темный салон

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка мажет; Щетка мажет
13		X		Щетка мажет; Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя; Щетка мажет; Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	Потертости; Потертости
18		X		Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная; Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная
19			X	
20	X			Вибрация при работе сцепления; Вибрация при работе сцепления
21		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
24			X	
27			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Царапины
28		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует инструмент
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	Потертость, замятость; Царапины
37			X	Потертость, замятость; Царапины
38			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Царапины
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41	X			Вибрация маховика при трогании с места/в движении
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				

	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	Темный цвет масла; Темный цвет масла
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X		Мягкая тормозная педаль
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	Нет связи с БУ
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Губарь Р.В.
	Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Сняли соты радиатора; Течь радиатора; Сняли соты радиатора; Течь радиатора
3	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках

Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора; Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Наличие защиты картера	X			Сломаны крепежные болты; Сломаны крепежные болты
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)

Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Вотяков С.И. Подпись:		Патрушева С.А. Подпись:		Телефон:	Дата: