


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

14.07.2024

Марка	Mitsubishi	Модель	Lancer
Год	01/01/2007	Пробег	319287 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серый
Двигатель	1584 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Электропривод регулировки зеркал
- 8 Центральный замок
- 9 Подушка безопасности пассажира
- 10 Подушка безопасности водителя
- 11 Антиблокировочная система (ABS)
- 12 Камера заднего вида

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21		X		Увеличенный свободный ход
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30	X			Прожег; Порвана
31			X	
32			X	
33			X	
34		X		Загрязненность
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45		X		Троит
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом

2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень мала ниже минимальной отметки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Течь крышки ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания	
Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	
Клиент ознакомлен::	

Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X		ЗАМЕНА
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Поврежден глушитель; Прогорела прокладка глушителя; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу	Брежнев Л.И.	Телефон:	Дата:

Логвиненко Д.Р.
Подпись:

Подпись: